

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1061922000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS
GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio Sta Fe

calles

Avenida 27 (LOTE INTERIOR)

N° 314

10 D U E N I D A 2 7 A V E N I D A
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 0 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRESALIENTE
BAJO LA RASANTE
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
001218

24 PERIMETRO
0047


25 LONGITUD DEL FRENTE
00000

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

AVANUE DEL LOTE
(sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación
1 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1

28 el mismo que la construcción 2

otro uso 3

29 otro uso

nombre código

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

32 TOTAL DE BLOQUES

01

observaciones

Es lote interior pues el acceso a el es por medio del lote 24. Toma agua potable y electricidad de la Av. 27.

1015 / F
20/02/97

IS ☐ NO ☐

DATOS DEL PROPIETARIO

1						
2						
3						
4					X	

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
 OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
 EN ARRIENDO PARCIAL
 EN ARRIENDO TOTAL
 OTRO (ESPECIFIQUE)
Deshabitada

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION

IMARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRAS

[illegible]

levantamiento									
FECHA									
NOMBRE DEL EMPADRONADOR									
FIRMA									
FECHA									
NOMBRE DEL SUPERVISOR									
FIRMA									
FECHA									
16 Agosto/85									
Zola Castro									
[Signature]									
31-08-85									
Jose Marti									
[Signature]									
20-09-85									
Felix Brulmont Lima									
[Signature]									

observaciones:

observaciones: Buena en New York.
no logre obtener cedula de identidad
ni titulo de propiedad