

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 106 19 33

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION

barrio STA. FE.

calle

AV. 27 y CALLE 9 y 11

N°

10 AV. 27 y CALLE 9 y 11
COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

- 19 ☒ SOBRE LA PASANTE
☐ BAJO LA PASANTE

DESNIVEL CON RELACION A LA PASANTE DE LA VIA DE ACCESO

00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 21 ☒ DESAGUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 14 ☒ ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 ☒ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 16 ☒ ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 17 ☒ ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ☒ ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 ☒ AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 22 ☒ ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ☒ AREA
SIN REQUERIMIENTOS
600

- 24 ☒ PERIMETRO
100


- 25 ☒ LONGITUD DEL FRENTE
20

- 26 ☐ NUMERO DE ESQUINAS

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

1000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
1 ☐ con edificación

- 30 ☐ NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 ☐ sin uso
1 ☐ uso

- 31 ☐ NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

otro uso

otro uso

32 ☐ TOTAL DE BLOQUES

Observaciones:

CLAVE NUEVA

III 21/96
2da PLANTA
EN CONSTRUCCION

11/1/00

20/02/99
SECCION DE HIGIENE
19/02

[illegible][illegible][illegible]