

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1014028

REFERENCIA AL SISTEMA COORDINADO

Ant. 1014611

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
- 8 ZONA HOMOGÉNEA
- 9 ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN: barrio Cultura

N°

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
- 2 POR PASAJE PEATONAL
- 3 POR PASAJE VEHICULAR
- 4 POR CALLE
- 5 POR AVENIDA
- 6 POR EL MALECON
- 7 POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
- 2 LASTRE
- 3 PIEDRA DE RIO
- 4 ADOQUIN
- 5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
- 1 NO TIENE
- 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
- 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE
- 16 ALGANTALLADO
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE RED AÉREA
- 3 SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

- 18 ALUMBRADO
- 1 NO EXISTE
- 2 INCANDESCENTE
- 3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE
- 21 DESAGUES
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA 180 58
- 24 PERIMETRO 9 49
- 25 LONGITUD DEL FRENTE 4,50
- 26 NÚMERO DE ESCUINAS 0

AVALÚO DEL LOTE

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE


- 27 sin edificación con edificación
- 1
- 2

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

- 28 sin uso
- 1
- 2
- 3

NÚMERO DE BLOQUES

- 29 otro uso
- 32 TOTAL DE BLOQUES



Observaciones: Según P.P.U.U. sólo por piedad no está afectada por la Avenida la Cultura

12-02-2003 Sin Imp. JUGADO DE GUST. DATOS PARA PUE. EX. GUST. 2015 Hacer cambio de valores de 101461 a 1014028 y Anular 1014611 Amp 10-4-XII-07

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 1 4 0 8 8 0 0 0 0

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☒ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☒ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio 5 DE JUNIO

en la AV. DE LA CULTURA y AV. 2ª

N°

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRONTES (11) ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☒ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

- 14 AGUERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE MED AEREA
3 ☐ SI EXISTE MED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SOCO O MERCURIO

- 19 SOBRE LA MASANTE
BAJO LA MASANTE
1 ☒ DESNIVEL CON RELACION A LA MASANTE DE LA VIA DE ACCESO
2 ☐ 0.0 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 0 0 1 8 2 2

- 24 PERIMETRO
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 0 0 7 1

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 0 0 0 7

- 26 NUMERO DE ESQUINAS
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 0

AVANCO DEL LOTE (sin centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION
1 ☐ SIN EDIFICACION
2 ☒ CON EDIFICACION

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 28 SIN USO
1 ☐ SIN USO
2 ☒ CON USO
3 ☐ OTRO USO


- 29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
1 ☐ SIN BLOQUES
2 ☒ CON BLOQUES

- 30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 ☐ SIN BLOQUES
2 ☒ CON BLOQUES

- 31 TOTAL DE BLOQUES
1 ☐ SIN BLOQUES
2 ☒ CON BLOQUES

observaciones:

Jose Luis
Esta vivienda se encuentra en ADELANTO TOTAL
08-07-97



[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	levantamiento	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA	observaciones
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA	observaciones	