

Q **conscriptplan**
CONSULTORES DE PLANEACIÓN E I+D+D

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1	2	3	4	5	6
1	0	1	4	0	3

HOJA Nº

DATOS
GENERALES

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 7 | 3 | ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO |
| 8 | 2 | ZONA HOMOGENEA |
| 9 | 1 | ZONA SEGUN VALOR |

DIRECCION

barrio 5 DE JUNIO

callé PASADÉ PEATONAL ENTRE

P.P. y A.V. DE LA CULTURA

3

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES

- (11)  NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

- | | | | | |
|---|-----------------|---|--|----------------|
| 9 | ACCESO AL LOTTE | 4 | | POR CALLE |
| | | 5 | | POR AVENIDA |
| | | 6 | | POR EL MALECON |
| | | 7 | | POR LA PLAYA |

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | ☒ | TIERRA |
| 2 | ☒ | LASTRE |
| 3 | ☐ | PIEDRA DE RIO |
| 4 | ☐ | ADOQUIN |
| 5 | ☐ | ASFALTO O CEMENTO |

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | ☒ | NO TIENE |
| 2 | ☐ | ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO |
| 3 | ☐ | DE ADOQUIN O BALDOSA |

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- | | | | |
|-------------------|---|---|-----------|
| (15) AGUA POTABLE | 1 | X | NO EXISTE |
| | 2 | | SI EXISTE |

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | | NO EXISTE |
| 2 | X | SI EXISTE |

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1 | | NO EXISTE |
| 2 | X | SI EXISTE RED AEREA |
| 3 | | SI EXISTE RED SUBTERRANEA |

- | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---------------|
| ALUMBRADO
PÚBLICO | 2 | | | INCANDESCENTE |
|----------------------|---|--|--|---------------|

- 19) SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
- $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ METROS
- SERVICIOS DEL LOTE

SERVICIOS DEL LOTE

- | | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 20 | AGUA POTABLE | 1 | ☒ | NO EXISTE |
| 2 | | | ☐ | SI EXISTE |

- | | | | |
|---------------|---|---|-----------|
| (21) DESAGÜES | 1 | | NO EXISTE |
| | 2 | X | SI EXISTE |

- | | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 22 | ELECTRICIDAD | 1 | ☐ | NO EXISTE |
| | | 2 | ☒ | SI EXISTE |

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA SIN DECIMALES

- ②④ PERIMETRO
- | | |
|----|----|
| 00 | 62 |
|----|----|

- ②5 LONGITUD DEL FRENTE 0014

- 26 NUMERO DE ESQUINAS

AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)


Observations

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| sin edificación | 1 | ☐ |
| con edificación | 2 | ☒ |
-
- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS | 0 | 0 |
|---------------------------------|---|---|

- sin uso
- (28) ☐ ☒ Y ☐
- (31) NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION
-

- 080 010

- OTRO USO ☐ (29) ☐ ☐ ☐ ☐ (30) TOTAL DE BLOQUES 01



Jose Luis

08-07-97

[illegible][illegible][illegible]

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTROS (ESPECIFIQUE)

TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
--------------------------	--

DATOS DEL PROPIETARIO	
PERSONERIA	N
APELLIDOS	
SANTANA BRIONES ONES	
CÓDIGO	
SANTANA BRV ONES	

OMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD	fecha
WMO BERNIDES	13-0379069-3	Quinta	junio 15-5
WMO BERM	1303790693	CUARTA	060700

[illegible][illegible]