RO URBANO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD H

FICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

NO SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° _____

3 24 04 12 000

ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO

ZONA HOMOGENEA

ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION barrio Villa Azteca

calle Calle pública

Mz D lote 12

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

LOTE INTERIOR
POR PASAJE PEATONAL
POR PASAJE VEHICULAR
X POR CALLE
POR AVENIDA
POR EL MALECON
POR LA PLAYA

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SOBRE LA RASANTE
(18) METROS
BAJO LA RASANTE

CERRAMIENTO

HORMIGON ARMADO
MADERA
CAÑA
OTRO

DE LA VIA PRINCIPAL

TIERRA
LASTRE
PIEDRA DE RIO
ADOQUIN
X ASFALTO O CEMENTO

2 NO TIENE
ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

SERVICIOS DEL LOTE

(23) AGUA POTABLE 1 X NO EXISTE 2 SI EXISTE

(21) DESAGUES 1 X NO EXISTE 2 SI EXISTE

(22) ELECTRICIDAD 1 X NO EXISTE 2 SI EXISTE

PILCAS EN LA VIA

NO EXISTE
X SI EXISTE

X NO EXISTE
SI EXISTE

NO EXISTE
X SI EXISTE AREA
SI EXISTE RED SUBTERRANEA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

(23) AREA SIN DECIMALES 186 09

(24) PERIMETRO 59

(25) LONGITUD DEL FRENTE 15 16

(26) X

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) SIN EDIFICACION 1
CON EDIFICACION 2

(28) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

USO 1
(29) CONSTRUCCION 2
OTRO USO 3

OTRO USO

(31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

(32) TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES

Duplicado de la
por no encontrarse en
archivo.
Certificado de Avaluos.
Abril 15 de 2015

1 ☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL
3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL
4 ☐ OTROS (ESPECIFIQUE)

PERSONERIA

APELLIDOS: C.A. INCOSECA

NOMBRES: MARIA PILAR MUÑOZ

130428328-2

CODIGO

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA TIPO DE OBRA)

PAREDES: Perfiles | Cara | Madera o tabla | Zinc | Tabiquería | Otros materiales | Ninguno

ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO: Tierra | Tablones | Ladrillo | Pastelón | Hormigón

PISO: Tierra | Ceramico | Madera | Alfombra | Baldosa | Cerámica | Parquet o madera | Piedra | Ninguno

ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA: Cinta | Sólo madera | Madera | Zinc | Asbesto | Tejas | Hormigón | Ninguno

TUBERIAS: Cobre | Fierro

INDICADORES GENERALES

VENTANAS: Madera | Fierro | Madera y vidrio | Madera y fierro | Fierro y vidrio | Aluminio | Aluminio y vidrio

AGUA: Ingreso | Ingreso y red interior | Ninguno

ELECTRICIDAD: Medidor | Medidor y red interior | Ninguno

EQUIPO ESPECIAL: Ascensor | Escalera | Ninguno

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL: Bueno | Regular | Malo | Ruina

NO DE CONSTRUCTIVO O RECONSTRUCCION

OBSERVACIONES:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA

DIRECCIÓN DE AVALUOS, CATASTRO Y REGISTROS

FECHA DE INGRESO:	QUIEN RECEPTA DCTOS.:
CLAVE CATASTRAL:	
NOMBRES y/o RAZON:	
CEDULA DE IDENT. y/o RUC.:	
CELUAR - TLFNO.:	

RUBROS

IMPUESTO PRINCIPAL:	
SOLAR NO EDIFICADO:	
CONTRIBUCION MEJORAS:	
TASA DE SEGURIDAD:	

TIPO DE TRAMITE:

FIRMA DEL USUARIO

INFORME DEL INSPECTOR:

FIRMA DEL INSPECTOR: FECHA:

INFORME TÈCNICO:

FIRMA DEL TÈCNICO FECHA:

INFORME DE APROBACIÒN:

FIRMA DEL DIRECTOR

Manta, 13 de Julio del 2015

ING.

DAVID CEDEÑO

JEFE DE EVALUOS Y CATASTRO

Yo, MARGARITA PILCO MUÑOZ, CON C.C. 130628328-2, me dirijo ante usted para solicitarle se me haga la Inspección correspondiente para el REAVALUO del terreno ubicado en la CIUDADELA AZTECA M7 D LOTE 12.

ESPERANDO QUE MI PETICION ACOGIDA DE USTED QUEDO AGRADECIDA.

ATT.

MARGARITA PILCO MUÑOZ

C.C. 130628328-2