

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **10623701**

LOCALIDAD SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
- ☐ ZONA HOMOGENEA
- ☐ ZONA SEGUN VALOR

N°

DIRECCION: **barrio Sta Fe**
calle **9 Av. 26 y 25**

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- ☐ LOTE INTERIOR
- ☐ POR PASAJE PEATONAL
- ☐ POR PASAJE VEHICULAR
- ☒ POR CALLE
- ☐ POR AVENIDA
- ☐ POR EL MALECON
- ☐ POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- ☐ TIERRA
- ☐ LASTRE
- ☐ PIEDRA DE RIO
- ☐ ADOQUIN
- ☒ ASFALTO O CEMENTO

- ☒ NO TIENE
- ☐ ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
- ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- ☐ AGUA POTABLE
- ☒ SI EXISTE

- ☐ ALCANTARILLADO
- ☒ SI EXISTE

- ☐ ENERGIA ELECTRICA
- ☒ SI EXISTE RED AEREA
- ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- ☐ ALUMBRADO PUBLICO
- ☐ INCANDESCENTE
- ☒ DE SODIO O MERCURIO

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

000 METROS

DESARROLLAR CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- ☐ AGUA POTABLE
- ☒ SI EXISTE

- ☐ DESAGUES
- ☒ SI EXISTE

- ☐ ELECTRICIDAD
- ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- ☐ AREA
- ☒ SIN DECIMALES **330**

- ☐ PERIMETRO
- ☒ **82**


- ☐ LONGITUD DEL FRENTE
- ☒ **11**

- ☐ NUMERO DE ESQUINAS

AVALLIO DEL LOTE (sin centavos)

1

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- ☐ SIN EDIFICACION
- ☒ CON EDIFICACION

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

OTRO USO

- ☐ OTRO USO
- ☐ NOMBRE
- ☐ CODIGO

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES:

MODO DE PROPIEDAD

1 ☐ UN SOLO PROPIETARIO

2 ☐ HERENCIA INDIVISA

3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

ATENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 ☐ OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

2 ☐ EN ARRIENDO PARCIAL

3 ☐ EN ARRIENDO TOTAL

4 ☐ OTROS (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA

APELLIDOS

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

TITULO DE PROPIEDAD

fecha

AGUSTO GERARDO ALVARADO PALMA Y CIA.

NOV. 7 1978

TERCERA MANA

CODIGO

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO

ENTRE PISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA

TUMBAOS

VENTANAS

AGUA

ELECTRICIDAD

EURO ESPECIAL

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

RECONSTRUCCION O AÑO DE CONSTRUCCION

Nº DEL BLOQUE

Nº DEL PISO

AREA DEL PISO

ESTRUCTURA

PAREDES

MATERIALES

ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO

ENTRE PISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA

TUMBAOS

VENTANAS

AGUA

ELECTRICIDAD

EURO ESPECIAL

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

RECONSTRUCCION O AÑO DE CONSTRUCCION

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

levantamiento

6-377

FECHA

FECHA

FIRMA

FIRMA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

FIRMA

OBSERVACIONES

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 6 2 3 0 1 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 54-58

DATOS
GENERALES

1 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio LA DOLOROSA

calle 9 AVEN. 25 Y DUEÑOS 26

N° 514

10 CALLE PASO SIN
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 3 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAN SOLO EL DE
MAJOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE
LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN
LA VIA

15 AGUA POTABLE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
2 SI EXISTE
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO
2 PUBLICO
3 NO EXISTE
INCANDESCENTE
DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
sin DECIMALES
000380


24 PERIMETRO
sin DECIMALES
89

25 LONGITUD DEL FRENTE
sin DECIMALES
12

26 NUMERO DE ESQUINAS
sin DECIMALES
6

AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)
0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación
1 SI EXISTE
2 NO EXISTE

USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso
23 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS
00

28 el mismo que la construcción
23 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION
00

otro uso
33 TOTAL DE BLOQUES
00

otro uso
33 TOTAL DE BLOQUES
00

nombre
5110

Observaciones
DESIGNACION
31-05/96

23/02/97

LOTE DESIGNADO

1015-F1

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☒	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☒	OTRO (ESPECIFIQUE) TEAR, USO

1	X	UN SOLO PROPIETARIO
2		HERENCIA INDIVISA
3		VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]