

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL NO SI

CLAVE CATASTRAL 1106250300
1106250300
1106250300
1106250300
1106250300

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
 HOJA N: J2-K7

DATOS GENERALES
 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 6
 8 ZONA HOMOGENEA 7
 9 ZONA SEGUN VALOR 2

DIRECCION: barrio "Santa Ge"
 calle Ave: 27
 N: S/N

10 AVE 27 5/N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
 1 LOTE INTERIOR
 2 POR PASAJE PEATONAL
 3 POR PASAJE VEHICULAR
 4 POR CALLE
 5 POR AVENIDA
 6 POR EL MALECON
 7 POR LA PLAYA

19 SOBRES LA RASANTE
 BAJO LA RASANTE
 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
 1 TIERRA
 2 LASTRE
 3 PIEDRA DE RIO
 4 ADOQUIN
 5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
 1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE
 21 DESAGÜES
 1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

14 ACERA
 1 NO TIENE
 2 ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
 1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
 1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

23 AREA
 SIN DECIMALES 0124

16 ALCANTARILLADO
 1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

24 PERIMETRO 0047

17 ENERGIA ELECTRICA
 1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE RED AEREA
 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGTUD DEL FRENTE 0008


18 ALUMBRADO PUBLICO
 1 NO EXISTE
 2 INCANDESCENTE
 3 DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

19 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 1 2

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
 1 sin uso
 2 el mismo que la construcción
 3 otro uso

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

29 otro uso nombre código 01

32 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones

105 - 120820
 22-02/97

