

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

NO SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° F6

CLAVE CATASTRAL

1071303

Lote - Zona - Sección - Manzana - Lote

Primer Horizontal

DATOS GENERALES

⑦ ZONA SEGUN CAUDAL DEL SUELLO

⑧ ZONA HOMOGENEA

⑨ ZONA SEGUN VALOR

⑩ AVENIDA M-2

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

⑪ ⑫ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

SOBRE LA RASANTE +
BAJO LA RASANTE -
METROS

⑬ ACCESO AL LOTE
1 POR CALLE
2 POR AVENIDA
3 POR EL Malecon
4 POR LA PLAYA

SERVICIOS DEL LOTE

⑯ AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

⑰ DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

⑭ MATERIAL DE
LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

⑮ CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL
1 NO TIENE
ENCERAMENTO O
PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA
2
3

⑯ ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

⑰ REDES PUBLICAS EN LA VIA

⑱ CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE


⑲ AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

⑳ ALCANTARRILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

㉑ ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

㉒ ALUMBRADO
1 NO EXISTE
2 DE SODIO O MERCURIO

AVALO DEL LOTE
(sin centavos)



TIPO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD			
		<input checked="" type="checkbox"/> 1 OCUPA SOLO EL PROPIETARIO	<input type="checkbox"/> 2 EN ARRIENDO PARCIAL	<input type="checkbox"/> 3 EN ARRIENDO TOTAL	<input type="checkbox"/> 4 OTRO (ESPECIFIQUE) _____
		<input type="checkbox"/> 1 UN SOLO PROPIETARIO	<input type="checkbox"/> 2 HERENCIA INDIVISA	<input type="checkbox"/> 3 VARIOS PROPIETARIOS	
		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL		INDICADORES GENERALES															
TIPO DE CONSTRUCCION	AÑO DE CONSTRUCCION	VENTANAS								AGUA ELECTRICIDAD							
		ESTADO DE CONSERVACION				ESTADO DE CONSERVACION				ESTADO DE CONSERVACION				ESTADO DE CONSERVACION			
TIPO DE CONSTRUCCION	AÑO DE CONSTRUCCION	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
MATERIALES	(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)	ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA															
PAREDES	ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ESTRUCTURA	TIERFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIERFO	TIERFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PISO	TIERFO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TUM-BADOS	TIERFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICADORES GENERALES	VENTANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ESTADO DE CONSERVACION GENERAL	GENERAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Observaciones: Bloque en construcción, está ubicado cerca, no tiene techos, no de concreto al diente tiene botella vacío de desecho en el suelo, ha sido cortado de cedro, tiene un agujero.

observa-
zione
conve-
nto abbo-
sto pre-

J. M. S. FIRMA
J. M. S. FIRMA

n rom D
E DEL REVISOR DE
me Alay
E DEL REVISOR DE O

<u>Mjto</u>	NOMBRE	<u>LJN</u>	NOMBRE
-08-85	FECHA	-01-85	FECHA

19. F

de
Turismo
ADRONADOR
Montaña
PERVISOR

Máquez Bautista NOMBRE DEL EMPLEADO
Fundación NOMBRE DEL SUCURSAL

levantamiento	<u>26-07-85</u>	FECHA
	<u>26/Julio/85</u>	FECHA

NO. D

VALOR TOTAL DE
CONSTRUCCION
(EN CENTAVOS)
VALOR DE LA PROPIEDAD
(EN CENTAVOS)
VALOR DEL LOTE MAS
VALOR DE LA CONSTRUCCION