

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
112214140000

HOJA N°

DATOS
GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio EL NOROCCIDENTAL
colle # 24 y AVE M-4

N° 3/N

10 C A L L E # 2 4 Y A V E M - 4 S / N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE
MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE
LA CALZADA

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 ☒ NO TIENE
2 ENCIMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO
PUBLICO

1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
00683

24 PERIMETRO

0110

25 LONGITUD DEL FRENTE

0034


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación

1 ☒
2 ☐

30 NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

02

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

1 ☒

29 el mismo que la construcción

2 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

00

otro uso

3 ☐

otro uso

5110

32 TOTAL DE BLOQUES

00

observaciones
Lote Valido

Trabajo en
construccion

10-01-96

DDA

DATOS DEL PROPIETARIO

1		TENENCIA DE LA PROPIEDAD
2		Ocupa solo el propietario
3		En arriendo parcial
4	X	En arriendo total otro (especifique) <u>VALDIO</u>

MODO DE PROPIEDAD	
1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		levantamiento 26-02-85	NOMBRE DEL EMPADRONADOR [Faint Name]	FIRMA [Faint Signature]	FECHA 1-08-85	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO Wilson Leon	FIRMA [Signature]	observaciones: No se pudo alistar [Faint text] [Faint text] [Faint text]
	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION		FECHA 26-02-85	NOMBRE DEL SUPERVISOR [Faint Name]	FIRMA [Faint Signature]	FECHA 19-08-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA MARIANA PERA	