

MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION									
ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI 					REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO				
CLAVE CATASTRAL 1 2 3 4 5 6 1 0 1 4 3 0 4					HOJA N° _____				
DATOS GENERALES ☐ 7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO ☐ 8 ZONA HOMOGENEA ☐ 9 ZONA SEGUN VALOR					DIRECCION: calle _____ <u>AVE. LA CULTURA.</u> barrio _____ _____ _____ N° _____ _____ _____				
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)									

DATOS DEL LOTE									
FRONTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE									
9 ACCESO AL LOTE 1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA									
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL 13 MATERIAL DE LA CALZADA 1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO									
14 ACERA 1 NO TIENE 2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA									
REDES PUBLICAS EN LA VIA 15 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE									
16 ALCANTARILLADO 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE									
17 ENERGIA ELECTRICA 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA									
18 ALUMBRADO PUBLICO 1 NO EXISTE 2 INCANDESCENTE 3 DE SODIO O MERCURIO									
19 SOBRE LA RASANTE + - METROS									
BAJO LA RASANTE + - METROS									
SERVICIOS DEL LOTE 20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE									
21 DESAGUES 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE									
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE 22 AREA SIN DECIMALES 156.50 53.00 9.00									
23 PERIMETRO 59									
24 LONGITUD DEL FRENTE 9									
25 NUMERO DE ESQUINAS 0									
EVALUO DEL LOTE (sin centavos)									

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION

☐ 1

28 CON EDIFICACION

☒ 2

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION

SIN USO ☐ 1

OTRO USO ☒ 2

OTRO USO ☐ 3

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

32 TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES:

DATOS TOMADOS DEL SISTEMA.

INGRESO DE DATOS SEGUN INT. P. AMPARO-21-I-04

TERRENO AFECT. TOTALMENTE X LA AV. LA CULTURA AMPARO 9/106/12

ACOS 23/04 AMPARO 23/10/04

Subo 11/11/09

Se bloquea xq' fue afect. x la Ave. la cultura Amparo 9/106/12

CEPILIA DE IDENTIDAD O R.I.C.	TITULO DE PROPIEDAD	Fecha
1301782825	4	02/13/83
4 13 Adu/09		

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)									
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)									
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION									

levantamiento					
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

OBSERVACIONES _____

MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO
FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1	1	0	1	4	3	0	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATOS GENERALES
7 ☒ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ☒ ZONA HOMOGENEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DIRECCION: barrio 5 DE JUNIO
calle Belle 28 y Av. Los Olivos
N° 5/11

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA
MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERBA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE

+	0	0
---	---	---

 METROS

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES

0	0	1	8	5
---	---	---	---	---

24 PERIMETRO

0	0	5	8
---	---	---	---

25 LONGITUD DEL FRENTE

0	0	0	9
---	---	---	---


26 NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALUO DEL LOTE (en centavos)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION
1 ☐
2 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

0	1
---	---

28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☒
2 ☐
3 ☐

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

0	0
---	---

OTRO USO

32 TOTAL DE BLOQUES

0	1
---	---

29 OTRO USO
NOMBRE

--	--	--	--

 CODIGO

--	--	--	--

OBSERVACIONES:
LEVANTAMIENTO
JOSE LUIS

MODULO DE PROPIEDAD

1

UN SOLO PROPIETARIO

2

HERENCIA INDIVISA

3

VARIOS PROPIETARIOS

1

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL

2

EN ARRIENDO TOTAL

3

OTROS (ESPECIFIQUE)

PERSONERIA

APellidos

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

TITULO DE PROPIEDAD

Fecha

Jose Mario Paredes

Belena Argentina Loro a la Herra

130148282-5

090547013-1

Buena

183

CODIGO

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

N° DEL BLOQUE	N° DEL PISO	AREA DEL PISO	MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE RECONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																	
			ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO				ENTRE PISO SUPERIOR, TECHO O CUBIERTA				TUBOS		VENTANAS				AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		Buena																		
			terrazza	madera o enlucido	vidrio o granito laminado	baños	parquet o moqueta	alfombra	marble o marmol	caña	caña (paja)	madera	zinc	ruberoide	asbesto cemento	hormigon	teja	no tiene	si tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2° orden	tiene de 1er. orden	regular		mala		ruina					
39	40	41	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	93
54	55	56	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	68				
69	70	71	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	83				
84	85	86	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	96				
99	100	101	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	113				
114	115	116	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	128				
129	130	131	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	143				
144	145	146	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	158				
169	170	171	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	173				
174	175	176	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	188				
189	190	191	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	203				
194	195	196	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	218				
204	205	206	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	233				
219	220	221	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	248				
224	225	226	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	263				
249	250	251	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	278				
264	265	266	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	1	2	3	4	1					

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

levantamiento

FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

OBSERVACIONES

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)