

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLE QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 10 3 10 4 14 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 76

DATOS GENERALES

7 3 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 2 ZONA HOMOGENEA
9 4 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio EL HUACIELA 60

calles

AVENIDA M-3

N: 2/10

10 A V E N I D A M - 3
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 X NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 X SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 X SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 X DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE X 0.1 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00164


24 PERIMETRO
0044

25 LONGITUD DEL FRENTE
0007

26 NUMERO DE ESQUINAS
0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación

28 con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

el mismo que la construcción

otro uso

otro uso

nombre

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

32 TOTAL DE BLOQUES

observaciones

En construcción
E: 13/12/97
E: 10/01/99

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☐	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☒	OTRO (ESPECIFIQUE) <i>En co-tenencia</i>

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	AREA DEL PISO
39	40	(41)
1	1	0086
54	55	(56)
1	1	0086
69	70	(71)
84	85	(86)
99	100	(101)
114	115	(116)
129	130	(131)
144	145	(146)
159	160	(161)
174	175	(176)
189	190	(191)
204	205	(206)
219	220	(221)
234	235	(236)
249	250	(251)
264	265	(266)

MATERIALES

[illegible]

MARQUE UNA S

[illegible]

RESPUESTA PA

[illegible]

ADA RUBRO DE

[illegible]

(A)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

INDICAD

[illegible]

ING
S
O

[illegible]

NAME	
------	--

[illegible]

co	EQUIPO
----	--------

[illegible]

RESERVACION

[illegible][illegible]

levantamiento 26-07-85	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR
26 Julio 85	FECHA	F. Villar & Asociados Ltda NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
	31-07-85	MILTON PARDO	
FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA
	15-08-85	DENISE SAVA	

Observaciones: sin cédula de identidad
sin título de propiedad.
propietario en el extranjero.