

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLE QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **X410717150000**

1000 - ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° **F6**

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGENEA

9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio **MURCIELLAGO**

carretera **AVENIDA H-3**

N° **520**

10 **A V E N I D A H - 3**
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 ☐ 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 ☐ TIERRA

2 ☐ LASTRE

3 ☐ PIEDRA DE RIO

4 ☐ ADOQUIN

5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 ☒ NO TIENE

2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO

3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE RED AEREA

3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ INCANDESCENTE

3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☐ 0 ☒ 1 METROS
BAJO LA RASANTE ☒ X

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA **227** SIN DECIMALES **0.044896** 104.60


24 PERIMETRO **89** **0.068**

25 LONGITUD DEL FRENTE **7** **3.20**

26 NUMERO DE ESQUINAS **0**

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 1 ☐ 2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS **0.0**

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso 1 ☐ 2 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION **0.0**

31 el mismo que la construcción

32 TOTAL DE BLOQUES **0.0**

observaciones

Bo: 10/01/97
Rectificación de áreas
en const. de vivienda
del 9/2012 Luis V.

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1	X	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4		OTRO (ESPECIFIQUE)

3	LO PROPIETARIO
	HERENCIA INDIVISA
	VBROS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

... PARA CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible]

Testo

levantamiento

58-70-4

Micro-organisms

10

Observaciones: No nueva la Arca de Noé.

AVALUO DE LA PROPIEDAD
(SIN CENTAVOS)
VALOR DEL LOTE MAS
VALOR DE LA CONSTRUCCION

26 Junio 15	Facilita Cereza Verde	Firma
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	

NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA
-------------------------------	-------