

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTÁ BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
 1071903

HOJA N°

DATOS GENERALES

1 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
 2 ZONA HOMOGENEA
 3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio El Muñizalago
 calle 5/10

N°

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

1 LOTE INTERIOR
 2 POR PASAJE PEATONAL
 3 POR PASAJE VEHICULAR
 4 POR CALLE
 5 POR AVENIDA
 6 POR EL MALECON
 7 POR LA PLAZA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 TIERRA
 2 LASTRE
 3 PIEDRA DE RIO
 4 ADOQUIN
 5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE
 2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE RED AEREA
 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
 2 INCANDESCENTE
 3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

000 METROS

DESARROLLAR CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

21 DESAGUES

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
 2000

24 PERIMETRO

80

25 LONGITUD DEL FRENTE

10


26 NUMERO DE ESQUINAS

6

AVANZO DEL LOTE (sin centavos)

100000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

27 CON EDIFICACION

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

OTRO USO

3 SI EXISTE

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

1

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1

32 TOTAL DE BLOQUES

1

OBSERVACIONES:

28 OTRO USO

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

33 TOTAL DE BLOQUES

1

[illegible][illegible]

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11071803000

LOCALIDAD ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

HOJA N°

DATOS GENERALES

DIRECCION: barrio "La Morada"

colita s/n

N° 417

10 CALLE S/N O N 372 # 417

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

MANCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

14 ACERA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

16 ALCANTARILLADO

17 ENERGIA ELECTRICA

18 ALUMBRADO PUBLICO

19 SOBRE LA RASANTE ☒ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

21 DESAGÜES

22 ELECTRICIDAD

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA


24 PERIMETRO

25 LONGITUD DEL FRENTE

26 NUMERO DE ESQUINAS

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐ 1 con edificación ☒ 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 sin uso ☐ 1 el mismo que la construcción ☒ 2

otro uso ☐ 3

otro uso ☐ 3

nombre código

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

31 TOTAL DE BLOQUES

observaciones

Observaciones: R-7-01-97

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO										
PERSONERIA	APellidos	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.					INSTRUMENTO	TITULO DE PROPIEDAD	
	BAILON FRANCO	VORGE Y VOSEFA							General	Notaria
	BAILON FRANCO	VORGE Y VOSEFA							7722 CERA	110596

1	☐	2	☐	3	☒	4	☐
TENENCIA DE LA PROPIEDAD							
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO							
EN ARRIENDO PARCIAL							
EN ARRIENDO TOTAL							
OTRO (ESPECIFIQUE)							

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

observaciones: Buena en el exterior, persona encantadora, nombre de su propietario no hay cédula ni título de propiedad.

[illegible]