

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 110144090000

USO ZONA SECTOR MANZANA LOTE

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOLIA N°

DIRECCION: barrio Barrio de San Jo
calle Av. de Guayas y Av. 28

10 A V. C A C U L T U R A Y A V. 2 8

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

19 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
+ 0.00 METROS

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA (123 m²)
SIN DEMALES 380
25 PERIMETRO 88
26 LONGITUD DEL FRENTE 14
27 NUMERO DE ESQUINAS 0


16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

AVALLUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION
1 1
2 2
28 CON EDIFICACION
1 1
2 2
29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 1
2 2
30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 0
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
- -
32 OTRO USO
3 3
33 TOTAL DE BLOQUES
4 4

OBSERVACIONES:

08-07-97
JOSE LUIS
LOTE QUE APARECIA
EN M2 10143
Las áreas rectificadas
son según inspección 380v
realizada, no coinciden
con medidas proporcionat
das en escritura. 953 m²
07-04-2002.
ESTE PREDIO SEGUN DIF. PRU
NO ESTA AFECTADO X LA VAVE

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)							
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION							

levantamiento	
FECHA _____	NOMBRE DEL EMPADRONADOR _____ FIRMA _____
FECHA _____	NOMBRE DEL SUPERVISOR _____ FIRMA _____

FECHA _____	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO _____	FIRMA _____
FECHA _____	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA _____	FIRMA _____

OBSERVACIONES _____

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

11014409000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 3
8 ZONA HOMOGENEA 0
9 ZONA SEGUN VALOR 0

DIRECCION: Barrio S/N
CALLE AVENIDA LOS ALGARROBOS
N° S/N

10 C-51N AV-LOS ALGARROBOS S/N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENGEMENTADO O
3 PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE 00 METROS
BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES 210


24 PERIMETRO
SIN DECIMALES 60

25 LONGITUD DEL FRENTE
SIN DECIMALES 0024

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1
con edificación 2

28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
sin uso 1
el mismo que la construcción 2
otro uso 3

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

30 TOTAL DE BLOQUES 00

Observaciones

8-07/92
Jose Luis

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD	
1	☐	1	☐
2	☐	2	☐
3	☐	3	☐
		4	☒

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO	
EN ARRIENDO PARCIAL	
EN ARRIENDO TOTAL	
OTRO (ESPECIFIQUE)	
ABANDONADA	

DATOS DE LA CONSTRUCCION

N° DEL BLOQUE		N° DEL PISO	MATERIALES		MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRAS										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL				AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																													
			ESTRUCTURA		PAREDES			ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR, TECHO O CUBIERTA						TUBOS		VENTANAS						AGUA			ALICERIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																																																																								
			caña	ladrillo o piedra	hormigon-malla	no tiene	caña	medano lata	enganchado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tobique modular (vidrio,modera)	tierra	madera o encementado	vinyl o granito fundido	baldaeo	parquet o moxolas	alfombra	marmol marstone	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoide	gabsito	cemento	hormigon	reja	no tiene	si tiene		no tiene	caña	tablero o lata	modera y vidrio	bloque ornamental	modera tipo chacao o hierro	aluminio	modera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tienda de 1° orden	tienda de 2° orden	tienda de 3° orden	Buena	regular	malu	Fuila	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																							

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

123456

1014309

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO

8 ZONA HOMOGÉNEA

9 ZONA SEGÚN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

DIRECCIÓN: barrio

calle

AV. LA CULTURA

Nº

HOJA Nº

10

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 1 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR

2 POR PASADAJE PEATONAL

3 POR PASADAJE VEHICULAR

4 POR CALLE

5 POR AVENIDA

6 POR EL MALECÓN

7 POR LA PLAYA

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 TIERRA

2 LASTRE

3 PIEDRA DE RÍO

4 ADOQUIN

5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE

2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO

3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE RED AEREA

3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO

1 NO EXISTE

2 INCANDESCENTE

3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

DESARROLLO CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÁREA

SIN DECIMALES

253

24 PERÍMETRO

20

25 LONGITUD DEL FRENTE

13

26 NÚMERO DE ESQUINAS

0

AVALÚO DEL LOTE

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación

1 X

27 con edificación

2

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

28 sin uso

1 X

28 el mismo que en la construcción

2

28 otro uso

3

29 otro uso

nombre

código

30 NÚMERO DE BLOQUES


00

31 NÚMERO DE BLOQUES

32 TOTAL DE BLOQUES

00

CROQUIS



observaciones:

ESTA FICHA SE DUPLICÓ POR NO ENCONTRARSE EN ARCHIVO

AV

Afectado todo el terreno

ANULANDO ESTO CLAVES POR MALA UBICACIÓN NO SEA DE PERIENCIA POR CLAVES 1014409 K5-II-2009

