

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
 1 10 7 8 0 0 0 7 0 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO

8 ZONA HOMOGENEA
 9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio SAN JOSE

calle NOE 27

3004

10 CALLE

AVUE 26

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

2

9 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
 2 POR PASAJE PEATONAL
 3 POR PASAJE VEHICULAR
 4 POR CALLE
 5 POR AVENIDA
 6 POR EL MALECON
 7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 TIERRA
 2 LASTRE
 3 PIEDRA DE RIO
 4 ADOQUIN
 5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE
 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

1 NO EXISTE
 2 SI EXISTE RED AEREA
 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 NO EXISTE
 2 INCANDESCENTE
 3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐ METROS

DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐ SI EXISTE

21 DESAGUES

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
 0 0 4 7 8 0 8

469
 90
 44

24 PERIMETRO

0 0 9 0

25 LONGITUD DEL FRENTE

0 0 4 4


26 NUMERO DE ESQUINAS

1

AVALUO DEL LOTE (en centavos)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐

CON EDIFICACION

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐

OTRO USO

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐

OTRO USO

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐

OTRO USO

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐

OTRO USO

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 0 ☐

OBSERVACIONES:

12 PISO ALTO RECIENTE
 TERMINADO (AÑO/96)
 DONACION EN 2017/03
 SE CORRIJE AREA CON AUT. P.R.
 AMPARO-27-1-03

José - Manuel
 23-01-97

1	☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTROS (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO	NOMBRES
CARRAVERO	MARIA
O WALTER - CESAR Y M.	

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	TITULO DE PROPIEDAD	metros cuadrados	fecha
Ponf. 2-8284186	TERCERA MANTA		NOV. 1 1975 ENCARGO 10/03

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																	
		ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRE PISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA						TUBOS/CAJAS		VENTANAS								AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL						

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD
(sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD
(sin centavos)
VALOR DEL LOTE MAS
VALOR DE LA CONSTRUCCION

levantamiento		
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

OBSERVACIONES: NO SE ENCONTRABA PROPIETARIO

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 7 3 0 0 7 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
HOJA N: 65-66

DATOS
GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio
calle sin Nombre
N: 5/4

10 CALLE SVN
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 ☐ 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ☐ ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 ☐ MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☒ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

14 ☐ ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENGEMENTADO O
3 ☐ PIEDRA DE RIO
DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 ☐ AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
16 ☒ ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

17 ☐ ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ☐ ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 ☒ SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION
ALA RASANTE DE LA
VIA DE ACCESO
00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 ☐ AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 ☐ DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ☐ ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ☐ AREA
SIN DECIMALES
004772

24 ☐ PERIMETRO
0089

25 ☐ LONGITUD DEL FRENTE
0044

26 ☐ NUMERO DE ESQUINAS
1

27 ☐ AVALUO DEL LOTE
(sin centavos)
0000000000

CROQUIS

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 ☒ sin edificación
2 ☐ con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 ☐ sin uso
1 ☒ si mismo que la construcción
2 ☐ otro uso
3 ☐

29 ☐ otro uso
nombre
51110


30 ☐ TOTAL DE BLOQUES

31 ☐ NUMERO DE BLOQUES
TERMINADOS

32 ☐ NUMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCION

33 ☐ TOTAL DE BLOQUES

observaciones



DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO									
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	Notaría	TITULO DE PROPIEDAD		Fecha
	LOURDO		MARIA						

1		TENENCIA DE LA PROPIEDAD OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2		EN ARRIENDO PARCIAL
3		EN ARRIENDO TOTAL
4	X	OTRO (ESPECIFIQUE) <u>VACIA</u>

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]