

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1073100000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N: 66-65

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CAIDAD DEL SUELO 7
8 ZONA HOMOGENEA 1
9 ZONA SEGUN VALOR 1

DIRECCION: barrio 8 d. Abal
calle 16-00-24

N: 1

10 CALLE 16-00-24 27
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

- 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

19 SOBRE LA RASANTE 1 X
BAJO LA RASANTE 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES 00137

24 PERIMETRO

0046

25 LONGTUD DEL FRENTE

0008

26 NUMERO DE ESQUINAS

0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

- 1
2 X

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

02

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso

- 1
2 X

29 el mismo que la construcción 30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

- 1
2 X


00

otro uso

- 3
3

observaciones

Se ha



[illegible]

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										EQUIPO ESPECIAL			CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION	O RECONSTRUCCION								
PAREDES				ENTRPISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO				ENTRPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA				TUMBAOS		VENTANAS				AGUA			ILICITUD			EQUIPO ESPECIAL			CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION	O RECONSTRUCCION

levantamiento	observaciones:
30 Julio-85	Francisco Contreras