

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTÁ BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
110231310000

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio 8 DE ABRIL
calle NE. 28
N°

10 AVE 2B CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE + X
BAJO LA RASANTE 00 METROS
DESARTEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
21 DESAGUES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

- 22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 23 AREA
SIN DECIMALES
94

- 16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 24 PERIMETRO
119

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
110
26 NUMERO DE ESQUINAS
1

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION
1
27 CON EDIFICACION
2 91

- 30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

- 28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION SIN USO
1
2 90

- 31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00


- 32 OTRO USO
3

OBSERVACIONES

Non

24

3-3/92



80/01/60

80/01/50

[illegible]

ESTADO DE		
-----------	--	--

CONSERVACION GENERAL				ANO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
	bueno	regular	mala ruina	
	1	2	3 4	(53)
	1	2	3 4	(68)
	1	2	3 4	(83)
	1	2	3 4	(98)
	1	2	3 4	(113)
	1	2	3 4	(128)
	1	2	3 4	(143)
	1	2	3 4	(158)
	1	2	3 4	(173)
	1	2	3 4	(188)
	1	2	3 4	(203)
	1	2	3 4	(218)
	1	2	3 4	(233)
	1	2	3 4	(248)
	1	2	3 4	(263)
	1	2	3 4	(278)

levantamiento