

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1080115000

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN: barrio Mecuelago
calle 25

N°

10 CALLE 25
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

9 ACCESO AL LOTE

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

13 MATERIAL DE LA CALZADA

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 05 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES 89

24 PERÍMETRO 43

25 LONGITUD DEL FRENTE 26

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación ☐
con edificación ☒

30 NÚMERO DE BLOQUES 01

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN


28 el mismo que en la construcción ☒

31 NÚMERO DE BLOQUES 06

observaciones:

Se Conv

Mavzo



1	☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

[illegible]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

CROQUIS

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 0 2 0 1 1 5 0 0 0

LOCAL: ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° FS-ES

DATOS GENERALES

7 3 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 2 ZONA HOMOGENEA
9 4 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio MURCIELAGO
colle 25

N° 514

10 C A L L E 2 5 3 1 4
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO
14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES 00075

24 PERIMETRO 2037

25 LONGTUD DEL FRENTE 6006

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE


27 sin edificación con edificación 1 ☐ 2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 07

USO DEL AREA SIN EDIFICACION sin uso 1 ☐

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

30 el mismo que la construcción 2 ☒



Observación

DATOS DEL PROPIETARIO

1		OCUPA SOLO EL	PERSONERIA	APPELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O RUC	REGISTRO	TITULO DE PROPIEDAD
2	X	EN ARRIENDO PARCIAL		SANCHEZ HOLGADO	Y SRA	130017636-5	TERCERA	3-0479
3		EN ARRIENDO TOTAL						
4		OTRO (ESPECIFIQUE)						
			CODIGO	1				

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]