# IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: (X) NO ( ) SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA Nº F5-E5

CLAVE CATASTRAL: (1)(2) LOCALIDAD | (3) ZONA | (4) SECTOR | (5) MANZANA | (6) LOTE | (7)(8) PROP. HORIZONTAL: 1 0 8 0 1 2 9

DATOS GENERALES

(7) 3 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

(8) 2 ZONA HOMOGENEA

(9) 4 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio MURCIELAGO

calle 25

Nº S/N

(10) CALLE 25 S/N

CODIFICAR LA DIRECCION ( PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO )

# DATOS DEL LOTE

FRENTES (11) 0 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

(12) ACCESO AL LOTE — MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

1 (X) LOTE INTERIOR
2 ( ) POR PASAJE PEATONAL
3 ( ) POR PASAJE VEHICULAR
4 ( ) POR CALLE
5 ( ) POR AVENIDA
6 ( ) POR EL MALECON
7 ( ) POR LA PLAYA

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

(19) SOBRE LA RASANTE + ( ) 0 0 METROS

BAJO LA RASANTE − (X)

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

(13) MATERIAL DE LA CALZADA

1 (X) TIERRA
2 ( ) LASTRE
3 ( ) PIEDRA DE RIO
4 ( ) ADOQUIN
5 ( ) ASFALTO O CEMENTO

(14) ACERA

1 (X) NO TIENE
2 ( ) ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ( ) DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

(15) AGUA POTABLE: 1 ( ) NO EXISTE; 2 (X) SI EXISTE

(16) ALCANTARILLADO: 1 ( ) NO EXISTE; 2 (X) SI EXISTE

(17) ENERGIA ELECTRICA

1 ( ) NO EXISTE
2 (X) SI EXISTE RED AEREA
3 ( ) SI EXISTE RED SUBTERRANEA

SERVICIOS DEL LOTE

(20) AGUA POTABLE: 1 (X) NO EXISTE; 2 ( ) SI EXISTE

(21) DESAGUES: 1 (X) NO EXISTE; 2 ( ) SI EXISTE

(22) ELECTRICIDAD: 1 ( ) NO EXISTE; 2 (X) SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

(23) AREA — SIN DECIMALES: 0 0 5 4

(24) PERIMETRO: 3 3

(25) LONGITUD DEL FRENTE: 1 0,

(26) NUMERO DE ESQUINAS: ( )




# FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27) sin edificación 1 ( ) / con edificación 2 (X)

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

(28) sin uso 1 ( )
el mismo que la construcción 2 (X)
otro uso 3 ( )
otro uso ( )

(30) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS: 0 1

(31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION: 0 0

(32) TOTAL DE BLOQUES: 0 1

observ
CORR
CAM

4 ☐ OTRO (ESPECIFIQUE) _____

CODIGO ☐

SANTANA ACUÑA PAULA NARCISA

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

TITULO DE PROPIEDAD — notaría: PRIMERA — fecha: 23-NOV-99

# DATOS DE LA CONSTRUCCION

(SOLO BLOQUES TERMINADOS)

## MATERIALES

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

### ESTRUCTURA

ladrillo o piedra | hormigon-metal

### PAREDES

no tiene | caña | madera o lata | enquinchado (bahareque) | ladrillo comun | ladrillo industrial o bloque | tabique modular (fibrolu,madera)

### ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO

tierra | madera | ladrillo | piedra | hormigon

### PISO

tierra | madera o encementado | vinyl o granito fundido | baldosa | parquet o mayolica | alfombra | marmol marmetone

### ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA

caña | cade (paja) | madera | zinc | rubaroid | asbesto cemento | hormigon | teja

### TUMBADOS

no tiene | si tiene

## INDICADORES GENERALES

### VENTANAS

no tiene | caña | tablero o lata | madera y vidrio | bloque ornamental | madera tipo cholza o hierro | aluminio | madera fina | aluminio de color

### AGUA

no tiene | sobrepuestas | empotradas

### ELECTRICIDAD

no tiene | sobrepuestas | empotradas

### EQUIPO ESPECIAL

no tiene | tiene de 2a orden | tiene de 1er orden

### ESTADO DE CONSERVACION GENERAL

bueno | regular | malo | ruinoso

### AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION

(53) 1. 1978

(68) 1990

(83) 1. ☐☐

(98) 1. ☐☐

(113) 1. ☐☐

(128) 1. ☐☐

(143) 1. ☐☐

(158) 1. ☐☐

(173) 1. ☐☐

(188) 1. ☐☐

(203) 1. ☐☐

(218) 1. ☐☐

(233) 1. ☐☐

(248) 1. ☐☐

(263) 1. ☐☐

(278) 1. ☐☐

levantamiento

21-VII-85 — FECHA

Quiroz Baque Frank — NOMBRE DEL EMPADRONADOR

FIRMA

31 Julio/85 — FECHA

FRANCISCO CEVALLOS — NOMBRE DEL REVISOR

observaciones