

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 1 4 6 1 4

DATOS GENERALES

- 1 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
- 2 ZONA HOMOGENEA
- 3 ZONA SEGUN VALOR

10 A V DE LA CULTURA

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
- 2 POR PASAJE PEATONAL
- 3 POR PASAJE VEHICULAR
- 4 POR CALLE
- 5 POR AVENIDA
- 6 POR EL MALECON
- 7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
- 2 LASTRE
- 3 PIEDRA DE RIO
- 4 ADOQUIN
- 5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
- 1 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
- 2 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

- 16 ALICANTARILLADO
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
- 1 NO EXISTE
- 2 SI EXISTE RED AEREA
- 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
- 1 NO EXISTE
- 2 INCANDESCENTE
- 3 DE SODIO O MERCURIO

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

A UTIL.

29 AREA 253,25


28 PERIMETRO 63,00

25 LONGITUD DEL FRENTE 00,00

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

AVLUD DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION
- 1 CON EDIFICACION

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 02

- 28 OTRO USO
- 1 SIN USO

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

- 29 OTRO USO
- 1 NO EXISTE

32 TOTAL DE BLOQUES 02

OBSERVACIONES.

ESTOS TERRENO NO TIENEN TITULOS DE PROPIEDAD. INGRESO DE AREA UTIL SEGUN IN DE PP.UU. AMPARO. 20-1-04
Jose Luis
97-07-08

MODO DE PROPIEDAD

1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DEL PROPIETARIO			TITULO DE PROPIEDAD	fecha
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	materia
	ALAY	INDIO VITO MELTON		
☐				
CODIGO				

[illegible][illegible]