

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
11014619

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 1 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
2 ☐ ZONA HOMOGENEA
3 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

Barrio 5 DE JULIO
Calle AV. DE LA CULTURA

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

10 AV DE LA CULTURA

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☒ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE
+ 0.6 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
SIN DECIMALES
83,50
49,00
4,00


- 24 PERIMETRO
0058

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
0000

- 26 NUMERO DE ESQUINAS
0

27 AVALUO DEL LOTE (en cantabros)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION
1 ☐
2 ☒ CON EDIFICACION

- 28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☒ SIN USO
2 ☐ OTRO USO

- 29 OTRO USO
1 ☐ OTRO USO
2 ☐ OTRO USO

- 30 OTRO USO
1 ☐ OTRO USO
2 ☐ OTRO USO

- 31 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
01

- 32 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
01

- 33 TOTAL DE BLOQUES
01

OBSERVACIONES:

INGRESO DE AREA UTIL SEGUN PLAN DE PROY. AMPARO. 20. I. 04
TERMINOS AUN NO
HECHO. ESTRUCTURA
determinan que el lote esta
talmente afect. x la Av. la cultura
Amparo. 10. III. 06
Cose Luis
97-07-08

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)										
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)										
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION										
levantamiento										
FECHA		NOMBRE DEL EMPADRONADOR		FIRMA		FECHA		NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMA
FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR		FIRMA		FECHA		NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA		FIRMA
OBSERVACIONES _____ _____ _____										