



FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI CLAVE CATASTRAL 2291506 LOTES SEÑALADOS EN EL PLAN DE REGISTRO		REFERENCIAL AL SISTEMA CARTOGRAFICO DIRECCION: <u>barrio. Urb. Nueva San José.</u> HOJA N° <u>1</u> calle _____ Mz. <u>E</u> Lote <u>#41</u>	
DATOS GENERALES 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO 8 ☐ ZONA HOMogeneAO 9 ☐ ZONA SEGUN VALOR		DATOS DEL LOTE 10 CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)	
DATOS DEL LOTE			
FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE			
ACCESO AL LOTE 1 ☐ LOTE INTERIOR 2 ☐ POR PASAJE PEATONAL 3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR 4 ☐ POR CALLE 5 ☒ POR AVENIDA 6 ☐ POR EL MALECON 7 ☐ POR LA PLAYA MACAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA			
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL 1 ☒ TIERRA 2 ☐ LASTRE 3 ☐ PIEDRA DE RIO 4 ☐ ADOQUIN 5 ☐ ASFALTO O CEMENTO			
ACERA 1 ☒ NO TIENE 2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA			
REDES PUBLICAS EN LA VIA 15 ☒ NO EXISTE 2 ☐ SI EXISTE			
ALCANTARILLADO 1 ☒ NO EXISTE 2 ☐ SI EXISTE			
ENERGIA ELECTRICA 1 ☒ NO EXISTE 2 ☐ SI EXISTE AREA 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA			
ALUMBRADO PUBLICO 1 ☒ NO EXISTE 2 ☐ INCANDESCENTE 3 ☐ DE SODIO O MERCURIO			
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 11 ☐ SOBRE LA RASANTE 12 ☐ A LA RASANTE 13 ☐ BAJO LA RASANTE 14 ☐ METROS 15 ☐ HORRIMON ARMADO 16 ☐ MADERA 17 ☐ CANA 18 ☐ OTRO			
SERVICIOS DEL LOTE 20 ☒ NO EXISTE 21 ☐ SI EXISTE			
AGUA POTABLE 22 ☒ NO EXISTE 23 ☐ SI EXISTE			
DESAGUES 24 ☒ NO EXISTE 25 ☐ SI EXISTE			
ELECTRICIDAD 26 ☒ NO EXISTE 27 ☐ SI EXISTE			
CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE 28 ☐ SIN DECIMALES 29 ☐ AREA 30 ☐ PERIMETRO 31 ☐ LONGITUD DEL FRENTE 32 ☐ AVALUO DEL LOTE (sin centavos)			

[illegible]

