



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

ZONA:

DATOS GENERALES

- ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
- ☐ ZONA HOMogeneo
- ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

Barrio urb. Nueva San José

calle

Mz E lote #51

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

COODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

- ☐ LOTE INTERIOR
- ☐ POR PASAJE PEATONAL
- ☐ POR PASAJE VEHICULAR
- ☐ POR CALLE
- ☐ POR AVENIDA
- ☐ POR EL MALECON
- ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA CALZADA

- ☒ TIERRA
- ☐ LASTRE
- ☐ PIEDRA DE RIO
- ☐ ADOQUIN
- ☐ ASFALTO O CEMENTO

ACERA

- ☒ NO TIENE
- ☐ ENGEMENTADO O PIEDRA DE RIO
- ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE

- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

ALCANTARILLADO

- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA

- ☒ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE AREA
- ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

ALUMBRADO PUBLICO

- ☒ NO EXISTE
- ☐ INCANDESCENTE
- ☐ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SOBRE LA RASANTE

METROS

BAJO LA RASANTE

CERRAMIENTO

- ☐ HORMIGON ARMADO
- ☐ MADERA
- ☐ CANA
- ☐ OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

AGUA POTABLE

- ☒ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

DESAGUES

- ☒ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

ELECTRICIDAD

- ☒ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

AREA

SIN DECIMALES 96.20

PERIMETRO

40.80


LONGITUD DEL FRENTE

7.40

VALUO DEL LOTE (sin centavos)

6

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

☒

CON EDIFICACION

☐

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1

☒

CONSTRUCCION

2

☐

OTRO USO

3

☐

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

☐

TOTAL DE BLOQUES

☐

OTRO

☐

☐

OBSERVACIONES

can con 2220204 25/c
114 A 8.
21-06-19

