

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

DATOS GENERALES ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO ☐ ZONA HOMOGENEO ☐ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DIRECCION: barrio calle

Ma lote

COLOCAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE ☐ LOTE INTERIOR ☐ POR PASAJE PEATONAL ☐ POR PASAJE VEHICULAR ☐ POR CALLE ☐ POR AVENIDA ☐ POR EL MALECON ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA CALZADA ☐ TIERRA ☐ LASTRE ☐ PIEDRA DE RIO ☐ ADOQUIN ☐ ASFALTO O CEMENTO

ACERA ☐ NO TIENE ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

ALCANTARILLADO ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE AREA ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

ALUMBRADO PUBLICO ☐ NO EXISTE ☐ INCANDESCENTE ☐ DE SODIO O MERCURIO

DESIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SOBRE LA RASANTE ☐ METROS ☐ BAJO LA RASANTE ☐ CERRAMIENTO ☐ HORMIGON ARMADO ☐ MADERA ☐ CANA ☐ OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

AGUA POTABLE ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

DESAGUES ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

ELECTRICIDAD ☐ NO EXISTE ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE


AREA

PERIMETRO

LONGITUD DEL FRENTE

AVALLU DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION ☐ CON EDIFICACION ☐

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

USO ☐ CONSTRUCCION ☐ OTRO USO ☐

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

OTRO USO ☐

TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES

Se unificaron los
códigos 1095320 y
07 con Auto de 1900
del 19-11-14. L052
Salvo unificación Gloria G. 19/11/14

