



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1041734000

DATOS GENERALES

- ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
- ☐ ZONA HOMOGENEO
- ☐ ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIAL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N°

DIRECCION: Barrio Barrio Copulur

Calle N-11

Mz. _____

lote _____

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- ☐ LOTE INTERIOR
- ☐ POR PASAJE PEATONAL
- ☐ POR PASAJE VEHICULAR
- ☐ POR CALLE
- ☐ POR AVENIDA
- ☐ POR EL MALECON
- ☐ MARCAR SOLO EL DE MAYOR ABERTURA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- ☐ TIERRA
- ☐ LASTRE
- ☐ PIEDRA DE RIO
- ☐ ADOQUIN
- ☐ ASFALTO O CEMENTO

- ☐ ACERIA
- ☐ NO TIENE
- ☐ ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
- ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- ☐ AGUA POTABLE
- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

- ☐ ALCANTARILLADO
- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

- ☐ ENERGIA ELECTRICA
- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE AREA
- ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- ☐ ALUMBRADO PUBLICO
- ☐ NO EXISTE
- ☐ INCANDESCENTE
- ☐ DE BODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

- ☐ SOBRE LA RASANTE
- ☐ METROS
- ☐ BAJO LA RASANTE

- ☐ CERRAMIENTO
- ☐ HERRIGON ARMADO
- ☐ MADERA
- ☐ CAÑA
- ☐ OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

- ☐ AGUA POTABLE
- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

- ☐ DESAGUES
- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

- ☐ ELECTRICIDAD
- ☐ NO EXISTE
- ☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- ☐ AREA
- ☐ SIN DECIMALES
- ☐ 107,20


- ☐ PERIMETRO
- ☐ 43,67

- ☐ LONGITUD DEL FRENTE
- ☐ 6,43

AVALLUO DEL LOTE (sin centavos)

1

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- ☐ SIN EDIFICACION
- ☒ CON EDIFICACION

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- ☐ USO
- ☒ CONSTRUCCION

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

OTRO USO

- ☐

OTRO USO

TOTAL DE BLOQUES

61

OBSERVACIONES

Se destruyeron código 1041732
Segun aut sub pur
49 par 24115
Sello policial del Catastro 28/04/11

