

2011-09
29.588-15 MUNICIPIO DE MANTA
CANTON #35-09
CATASTRO URBANO


FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION
CANTON #35-09 -13

CLAVE CATASTRAL: 01081201
DIRECCION: Barrio CHINA, Calle 26, RUC FLAVIO PERO, H2-I LT#8.
HOJA N°

DATOS DEL LOTE

11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE: 2
12 ACCESO AL LOTE: Y
13 MATERIAL DE LA CALZADA: 1 TIERRA, 2 LASTRE, 3 PIEDRA DE RIO, 4 ADOQUIN, 5 ASFALTO O CEMENTO
14 ACERA: 1 NO TIENE, 2 ENGHEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA
15 AGUA POTABLE: 1 NO EXISTE, 2 SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO: 1 NO EXISTE, 2 SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA: 1 NO EXISTE, 2 SI EXISTE RED AEREA, 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA
18 DISEÑADO PUBLICO: 1 NO EXISTE, 2 INCANDESCENTE, 3 DE SODIO O MERCURIO
19 SOBRE LA BASANTE: 1 SI EXISTE, 2 NO EXISTE
20 AGUA POTABLE: 1 NO EXISTE, 2 SI EXISTE
21 DESAGUES: 1 NO EXISTE, 2 SI EXISTE
22 ELECTRICIDAD: 1 NO EXISTE, 2 SI EXISTE
23 AREA: 338 SIN DECIMALES
24 PERIMETRO: 76
25 LONGITUD DEL FRENTE: 40
26 NÚMERO DE ESQUINAS: 4
27 VALUO DEL LOTE (en centavos): 183395.272



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION: 1 SI, 2 NO
28 CON EDIFICACION: 1 SI, 2 NO
29 OTRO USO: 1 SI, 2 NO
30 NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS: 01
31 NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION: 00
32 TOTAL DE BLOQUES: 01

OBSERVACIONES:
Sello cota Gloria S. 27/11/14
Sello cota Gloria S. 08/07/15
18-11-09

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 8 1 2 0 4 6 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 65

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio "UHIFA"

cella 26

Av. FLAVIO REYES

N° 105

10 CALLE 26 AVENIDA FLAVIO REYES
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

15 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
X
BAJO LA RASANTE
0 0 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
0 0 3 3 8


24 PERIMETRO
0 0 7 6

25 LONGTUD DEL FRENTE
0 0 4 0

26 NUMERO DE ESQUINAS
1

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación
2 con edificación

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
0 1

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1 sin uso
2 si mismo que la construcción

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
0 0

otro uso
3

otro uso
4

32 TOTAL DE BLOQUES
0 2

observaciones

