



IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1081314000

HOJA Nº

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: barrio Urda
calle Callegón

Nº s/n

10 Callegón s/n
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTER 11 ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3 ☒ POR PASADIZO VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☒ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☒ ADOPQUIN
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ☐ ACEREA
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 ☐ AGUA POTABLE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ☒ ALUMBRADO
2 ☐ SI EXISTE

- 17 ☐ ENERGÍA ELÉCTRICA
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ☐ ALUMBRADO PÚBLICO
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

19 ☒ SOBRELAS RASANTE
+ ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 ☐ AGUA POTABLE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 ☐ DESAGÜES
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ☐ ELECTRICIDAD
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ☐ AREA
SIN DECIMALES 00188


- 24 ☐ PERIMETRO
0055

- 25 ☐ LONGITUD DEL FRENTE
0012

- 26 ☐ NÚMERO DE ESQUINAS
0

AVALÚO DEL LOTE
(sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
2 ☒ con edificación

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

- 28 ☐ sin uso
2 ☒ al mismo que en la construcción
3 ☐ otro uso

- 29 ☐ otro uso
30 ☐ NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS
31 ☐ NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN
32 ☐ TOTAL DE BLOQUES

observaciones:

Se Transcribio las
Medidas y se los
Peditio
C/M
27/10/97 CKV

97.547.127

MODO DE PROPIEDAD

☒	UN SOLO PROPIETARIO
☐	HERENCIA INDIVISA
☐	VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1	☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

CÓDIGO

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

**AVLÚO TOTAL DE LA
CONSTRUCCIÓN
(SIN CENTAVOS)**

AVALÚO DE LA PROPIEDAD
(SIN CENTAVOS)
VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE
CONSTRUCCIÓN

27/10/97

Nome e Cognome

1

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0

HOJA N° 65

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio "UNION"

calle CALLE 26

CALLE 26 y 25

N° 5/10

10

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASADIZO PEATONAL
3 POR PASADIZO VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

ACERA

- 1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

ALCANTARILLADO

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

ALUMBRADO PUBLICO

- 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

DESENVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

DESAGUES

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

ELECTRICIDAD

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

AREA

00180

PERIMETRO

0054

LONGITUD DEL FRENTE

0012


NUMERO DE ESQUINAS

0

AVALLUO DEL LOTE (sin centavos)

0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1

CON EDIFICACION

2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1

SIN USO

2

OTRO USO

3

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

TOTAL DE BLOQUES

01

OBSERVACIONES:

NO SE DEBIO HAYAR NINGUN
HACER POR NO CONFORMARSE
EL DUEÑO DE LA VIVIENDA
DE LA PLANTA BAZA
DE ESTA VIVIENDA ES
USADA COMO VIVIENDA.

Hacedores S.

MODULO DE PROPIEDAD

1

2

3

4

UN SOLO PROPIETARIO

HERENCIA INDIVISA

VARIOS PROPIETARIOS

PERSONERIA

APellidos

Nombre

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

TITULO DE PROPIEDAD

TEENCIA DE LA PROPIEDAD

1

2

3

4

OCUPA SOLO EL PROPIETARIO

EN ARRIENDO PARCIAL

EN ARRIENDO TOTAL

OTROS (ESPECIFIQUE)

CODIGO

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)										
MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										
Estructura	Entre Piso Inferior o Contrapiso				Piso				Tubad003	
	caña	madera	ladrillo o piedra	hormigon	tierra	madera o concreto	balda	parquet o mayolica		
Paredes	caña	madera o lata	replancha (bataca)	ladrillo comun	ladrillo estructural y bloque	tabiques modulares (vidrio, madera, etc)	tierra	madera	Entre Piso Superior Techo o Cubierta	
	no tiene	caña	madera o lata	replancha (bataca)	ladrillo comun	ladrillo estructural y bloque	tierra	madera		
INDICADORES GENERALES										
Ventanas	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	Aguia	
	no tiene	caña	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazas o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color		
ELECTRICIDAD										
EQUIPO EFICIL										
ESTADO DE CONSERVACION GENERAL										
AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION										

FECHA

FECHA

FECHA

LEVANTAMIENTO

FECHA

FECHA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos)

VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION