



### IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL  NO  SI

CLAVE CATASTRAL  HOJA N° \_\_\_\_\_

DATOS GENERALES  
 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO  
 ZONA HOMIGENEO  
 ZONA SEGUN VALOR

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO  
 DIRECCION: barrio Santa Fe  
 calle Calle 8 y D 27  
 Mc \_\_\_\_\_ lote \_\_\_\_\_

### DATOS DEL LOTE

FRENTES  1  2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE  
 1 LOTE INTERIOR  
 2 POR PASAJE PEATONAL  
 3 POR PASAJE VEHICULAR  
 4 POR CALLE  
 5 POR AVENIDA  
 6 POR EL MALECON  
 7 POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA CALZADA  
 1 TIERRA  
 2 ASTRE  
 3 PIEDRA DE RIO  
 4 ADOQUIN  
 5 ASPHALTO O CEMENTO

ACERA  1 NO TIENE  
 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO  
 3 DE ADOQUIN O BALDOGA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE  1 NO EXISTE  
 2 SI EXISTE

ALCANTARILLADO  1 NO EXISTE  
 2 SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA  1 NO EXISTE  
 2 SI EXISTE AREA  
 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

ALUMBRADO PUBLICO  1 NO EXISTE  
 2 INCANDESCENTE  
 3 DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO  
 SOBRE LA RASANTE  METROS  
 BAJO LA RASANTE  METROS  
 CERRAMIENTO:  HORMIGON ARMADO,  MADERA,  CABA,  OTRO

AGUA POTABLE  1 NO EXISTE  
 2 SI EXISTE

DESAGUES  1 NO EXISTE  
 2 SI EXISTE

ELECTRICIDAD  1 NO EXISTE  
 2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE


AREA  1 SIN DECIMALES  2 75

PERIMETRO  1  2 37

LONGITUD DEL FRENTE  1  2 18.50

AVANUE DEL LOTE (sin centavos)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

### CROQUIS



### FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION CON EDIFICACION  1  2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION  1  2  3

NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS  1  2

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION  1  2

TOTAL DE BLOQUES  1  2

OTRO USO  1  2  3

OTRO USO  1  2  3

OBSERVACIONES  
TERMINADO BLOQUE 5  
DESIGNADA 1ª y 2ª CALLES  
106 2017 y 106 2018  
03/06/2017/11  
Sello eta Gloria 6-07/08/15

