

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL
1081518000

1 2 3 4 5 6
1081518000

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGÉNEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: barrio Ciudadela Los Algarrobos
calle Avenida 30

10 AVENIDA 30
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRONTES
11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

18 SOBRELAS RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESARROLLO CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
235

24 PERÍMETRO
67

25 LONGITUD DEL FRENTE
10

26 NÚMERO DE ESQUINAS

27 AVALÚO DEL LOTE (sin centavos)

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 uso edificación
con edificación
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE


28 uso del AREA SIN EDIFICACIÓN
sin uso
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

29 uso del AREA SIN EDIFICACIÓN
construcción
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

30 NÚMERO DE BLOQUES
TERMINADOS
2

31 NÚMERO DE BLOQUES
EN CONSTRUCCIÓN
0

32 TOTAL DE BLOQUES
0



observaciones:
levantamiento
15-09-09
Sello y el sello cancelacion
de HIPOTE. NAVEG
Act. area segun cert. P. 11
578 11/10/08

MODO DE PROPIEDAD

1	☒	UNSOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
☐	EN ARRENDAMIENTO PARCIAL
☐	EN ARRENDAMIENTO TOTAL
☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible][illegible]

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

NO SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL
14081518000

HOJA N° 45

DATOS GENERALES

- 1 ZONA SEGUN CAJADO DEL SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio Ciudad delos Luchadores
Calle 21
Cof 20
N° 20

AVENIDA 20 570
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS

- 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

18 SOBRELASASANTE
BAJOLA RASANTE
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

- 1 ACERA
2 NO TIENE
3 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 1 AGUA POTABLE
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE

23 AREA
24 PERIMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NUMERO DE ESQUINAS

- 1 ENERGIA ELECTRICA
2 NO EXISTE
3 SI EXISTE RED AEREA
SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 1 ALUMBRADO PUBLICO
2 NO EXISTE
3 INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE


- 1 sin edificación
2 con edificación
3 numero de bloques terminados

- 1 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
2 sin uso
3 numero de bloques en construcción

- 1 otro uso
2 TOTAL DE BLOQUES

observaciones

21 BLOQUE 2 tiene
2 pisos.
solo existe un
solo bloque de
un 12-96.
Kilden



DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

N° DEL BLOQUE		N DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																												
						ESTRUCTURA		PAREDES				ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO				PISO				ENTREPISO SUPERIOR, TECHO O CUBIERTA						TUMBADOS		VENTANAS								AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL																																																																																																																																																																																																																																																																	
						caja	madera	ladrillo	placa	hormigon	tierra	madera o enlucido	vinil o granito	fundo	balda	parquet o moqueta	alfombra	moqueta moqueta	caja	madera	zinc	ruberoide	gobasto cemento	hormigon	lela	caja	madera o lata	moder y vidrio	bloque ornamental	madera tipo	aluminio	moder fino	aluminio de color	no tiene	sobrepuetas	empotradas	no tiene	sobrepuetas	empotradas	no tiene	tiene de 1° orden	tiene de 2° orden	tiene de 3° orden	buena	regular	mal	ruina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION
levantamiento 22-07-85	22-07-85
ELICIO MENDOZA NOMBRE DEL EMPADRONADOR	IDA LAMARCA NOMBRE DEL SUPERVISOR
FIRMA	FIRMA
FECHA	FECHA
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA
FIRMA	FIRMA
24-07-85	1-08-85
RIVAN TORO	ANTON VECOVICH
OBSERVACIONES: CAMBIO DE NOMBRE POR COMPRA-VENTA OCT. 3/96	CAMBIO DE NOMBRE