

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTÁ BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 8 1 6 0 7

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 1 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
2 ZONA HOMOGENEA
3 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio San Antonio
Calle 19 Ave 30

N°

10 CALLE 18 AV 30

COORDINAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTERES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

8 ACCESO AL LOTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAZA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

12 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

DEBE SER CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
250-490

24 PERIMETRO

70-88


25 LONGITUD DEL FRENTE

10-20

26 NUMERO DE ESQUINAS

AVLULO DEL LOTE (en centenos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

1

CON EDIFICACION

2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

1

OTRO USO

2

OTRO USO

3

OTRO USO

4

OTRO USO

5

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

32 TOTAL DE BLOQUES

01

OBSERVACIONES

Se lo comen al P. 11/11/11

18-11-98

DATOS DEL PROPIETARIO												
PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	MATERIA	TITULO DE PROPIEDAD	FECHA						
	ESCALANTE BALON	DAVID										
	ESCALANTE LUCAS, YESSICA Y LUCY											
	ESCALANTE BALON	DAVID										

[illegible]

SERVACIONES _____

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO

	1	2	3	4
TENENCIA DE LA PROPIEDAD	☒	☐	☐	☐
OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO	☐	☐	☐	☐
EN ARRIENDO PARCIAL	☐	☐	☐	☐
EN ARRIENDO TOTAL	☐	☐	☐	☐
OTRO (ESPECIFIQUE)	☐	☐	☐	☐

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

INDICADORES GENERALES

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	INVENTARIAMIENTO 22-07-85 FECHA	CARLOS MORALES NOMBRE DEL EMPADRONADOR	[Signature] FIRMA	30 JULIO 85 FECHA	FRANCISCO CARRILLO NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	[Signature] FIRMA	observaciones: Para habitar VIVIENDAS TERMINADAS 13-12-86
		22-01-85 FECHA	ROSA JARAMANA NOMBRE DEL SUPERVISOR	[Signature] FIRMA	1-08-85 FECHA	ALICIA DECOVICH NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	ALICIA FIRMA	