

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1081611

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOLLA N°

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA

9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: Barrio 19 Ave 30

calles 19 Ave 30

N°

10 CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

1 ☐ LOTE INTERIOR

2 ☐ POR PASAJE PEATONAL

3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR

4 ☒ POR CALLE

5 ☐ POR AVENIDA

6 ☐ POR EL MALECON

7 ☐ POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 ☐ TIERRA

2 ☐ LASTRE

3 ☐ PIEDRA DE RIO

4 ☐ ADOCUIN

5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE

1 ☒ NO EXISTE

2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 ☒ NO EXISTE

2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA

1 ☐ NO TIENE

2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO

3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD

1 ☒ NO EXISTE

2 ☐ SI EXISTE

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÁREA

SIN DECIMALES 250

16 ALCANTARILLADO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

24 PERÍMETRO

30

17 ENERGÍA ELÉCTRICA

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA

3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

25 LONGITUD DEL FRENTE

10

18 ALUMBRADO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ INCANDESCENTE

3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

26 NÚMERO DE ESQUINAS

AVALÚO DEL LOTE

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 ☐ sin edificación

28 ☒ con edificación

30 NÚMERO DE BLOQUES

00

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

1 ☒ sin uso

2 ☐ el mismo que en la construcción

3 ☐ otro uso

31 NÚMERO DE BLOQUES

00

29 otro uso

nombre código

32 TOTAL DE BLOQUES

06

observaciones:

Se desmembra de la casa 1081607


Ing de Construcción: [Firma]

05/ene/05

Salvador Ojeda

Donación

Cambio de uso a vivienda



DATOS DEL PROPIETARIO