



94. 157

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
 HAYAN BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONAL

ML



DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1	Ocupa solo el propietario
2	En arriendo parcial
3	En arriendo total
4	Otro (especifique)

MODO DE PROPIEDAD	
1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA	
levantamiento 2/110/97 FECHA	
NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA
FECHA	FECHA
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA
observaciones	

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

11081904000

HOJA N° 65-H5

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 1
8 ZONA HOMOGENEA ☐ 2
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 3

DIRECCION: Barrio cdla. Los Algarrobos

cdlla

Barrio sin nombre

N° 7605

10 AVENIDA 812 DOWBEE SIN CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1

12 ACCESO AL LOTE

- 1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

- 1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 NO TIENE
2 ENCAMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE ☒ 00 METROS
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGUES

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
200

24 PERIMETRO

060

25 LONGITUD DEL FRENTE

010

26 NUMERO DE ESQUINAS

0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

11111111

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación

- 1 ☐
2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

01

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- 1 ☐
2 ☒

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

00

30 el mismo que la construcción

- 1 ☐
2 ☒
3 ☐

31 otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES

01


33 otro uso

nombre

código

observaciones

No se encuentran en la vivienda estin de pasco. por lo tanto no se pudo tomar datos del servicio del lote.



DATOS DEL PROPIETARIO

[illegible]

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

(MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)		AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)		VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	
levantamiento 22/03/85 FECHA		22-02-85 FECHA		22-02-85 FECHA	
Rosendo Paredes NOMBRE DEL EMPADRONADOR		ROS TAYBANO NOMBRE DEL SUPERVISOR		ROS TAYBANO NOMBRE DEL SUPERVISOR	
[Signature] FIRMA		[Signature] FIRMA		[Signature] FIRMA	
24-Julio-85 FECHA		15-08-85 FECHA		15-08-85 FECHA	
FRANCISCO CEPILLOS NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		AUCIA USDOVOICH NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA		AUCIA USDOVOICH NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	
[Signature] FIRMA		[Signature] FIRMA		[Signature] FIRMA	
observaciones: No se encuentran en total.					