



IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1082118

HOLIA N°

DATOS
GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
- 8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
- 9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN:

Barrio "LOS ALCARIBOS"

calle

Rv0 #39 y calle #21

LOTE #104

N°

10 Av0 #30 y CALLE #20

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 2 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
- 2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
- 3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
- 4 ☐ POR CALLE
- 5 ☒ POR AVENIDA
- 6 ☐ POR EL MALECON
- 7 ☐ POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE
MAYOR JERARQUÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE
LA CALZADA

- 1 ☐ TIERRA
- 2 ☐ LASTRE
- 3 ☐ PIEDRA DE RÍO
- 4 ☐ ADOCUIN
- 5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

- 1 ☐ NO TIENE
- 2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO
- 3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
- 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18 ALUMBRADO

- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☐ INCANDESCENTE
- 3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

DERIVEL CON RELACIÓN
A LA RASANTE DE LA VÍA

+ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

- 1 ☒ NO EXISTE
- 2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGÜES

- 1 ☒ NO EXISTE
- 2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

- 1 ☒ NO EXISTE
- 2 ☐ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÁREA

SIN DECIMALES
00143

24 PERÍMETRO

0049

25 LONGITUD DEL FRENTE

0027


26 NÚMERO DE ESQUINAS

4

AVALÚO DEL LOTE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación
con edificación1 ☒
2 ☐

30 NÚMERO DE BLOQUES

00

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

28 sin uso
el mismo que en la
construcción
otro uso1 ☐
2 ☐
3 ☐

31 NÚMERO DE BLOQUES

00

observaciones:

29 otro uso
nombre código

32 TOTAL DE BLOQUES

00

