

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11082216006

HOLLA N°

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA

9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: Barrio Los Alarcos
Calle Avenida 30 y Calle 5/m

10 CAI 5/m y Avenida 30

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 3 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACESO AL LOTE

1 ☐ LOTE INTERIOR

2 ☐ POR PASAJE PEATONAL

3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR

4 ☐ POR CALLE

5 ☒ POR AVENIDA

6 ☐ POR EL MALCÓN

7 ☐ POR LA PLAYA

19 SOBRESALIENTE

BAJO LA BASANTE

DESNIVEL CON RELACIÓN A LA BASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 ☐ TIERRA

2 ☐ LASTRE

3 ☐ PIEDRA DE RIO

4 ☐ ADOPHIN

5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 ☐ NO TIENE

2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO

3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE REABRGA

3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

18 ALUMBRADO PÚBLICO

1 ☐ NO EXISTE

2 ☐ INCANDESCENTE

3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 ☐ NO EXISTE

2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES 00273

24 PERIMETRO


0070

25 LONGITUD DEL FRENTE

0039

26 NÚMERO DE ESQUINAS 1

AVALLIO DEL LOTE (en centavos)



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 1 ☐ sin edificación

2 ☒ con edificación

30 NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS 01

31 NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN 00

32 TOTAL DE BLOQUES 01

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

28 ☐ sin uso

29 ☒ el mismo que en la construcción

observaciones: todo bien

ANULAR C.G.# 1082207

YAO'SAN LAS HISTIAS Y EL

COBILLO DE CAJON DOU ULLINO

24-11-99 D.T.N.

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	¿CÓJUN SÓLO EL PROPIETARIO
2	☐	ENARRIENNO PARCIAL
3	☐	ENARRIENNO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

AVALÚO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS)										levantamiento 06/11/97	NOMBRE DEL EMPLEADOR Los Berzosa	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FECHA	FIRMA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FECHA	FIRMA	OBSERVACIONES
	AVALÚO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE (SIN CENTAVOS)										NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FECHA	FIRMA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FECHA	FIRMA	OBSERVACIONES

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
2 0 8 2 2 1 6

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 1 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO
2 ☐ ZONA HOMOGENEA
3 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION:

Barrio LOS ALGARROBOS
Calle 20 y 4v. 30

N°

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTEROS 11 ☐ 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 5 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 11 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA
18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE

+ ☒ 0 0 METROS

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE


- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 3 0 2
24 PERIMETRO
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 7 5
25 LONGITUD DEL FRENTE
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☒ 3 0
26 NUMERO DE ESQUINAS
1 ☐ SIN DECIMALES
2 ☐ 3 0

AVANUELO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN EDIFICACION
1 ☐ SIN EDIFICACION
2 ☒ CON EDIFICACION
28 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☐ SIN USO
2 ☐ OTRO USO
3 ☒ OTRO USO
29 OTRO USO
1 ☐ OTRO USO
2 ☐ OTRO USO
3 ☐ OTRO USO
30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
1 ☐ SIN USO
2 ☐ OTRO USO
3 ☐ OTRO USO
31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
1 ☐ SIN USO
2 ☐ OTRO USO
3 ☐ OTRO USO
32 TOTAL DE BLOQUES
1 ☐ SIN USO
2 ☐ OTRO USO
3 ☐ OTRO USO

OBSERVACIONES

CLAVE NUEVA
4-15/94
[Signature]

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA PROPIEDAD (sin centavos)						
AVALUO DE LA PROPIEDAD (sin centavos) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION						

Levantamiento

4-15-97

FECHA

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

Juan Antonio

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO

FIRMA

FECHA

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA

FIRMA

FECHA

OBSERVACIONES