

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

sin edificación 27 con edificación 1 ☐ 2 ☒	sin uso 28 el mismo que en la construcción 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐	otro uso 29	nombre código
NÚMERO DE BLOQUES TERMINADOS 30 04	NÚMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCIÓN 31 00	TOTAL DE BLOQUES 32 04	

[illegible]

observaciones:

Victor - Manuel
18.11.07

312.761.591

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS DEL PROPIETARIO													
PERSONERIA	APELLIDOS		NOMBRES		CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	matrícula	TÍTULO DE PROPIEDAD	fecha					
	SAY MARTIN		GINA		130016566-7	PRIMERA	9-V-96						
	HOSTAL		MARIA JOSE										
CÓDIGO													

1	☒	COPIA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 1 1 0 8 2 3 0 4 0 0 0

HOLLA Nº

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☒ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Dpto. UNDA
Calle 29
Nº 110

10 CALLE 29
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTE 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE PRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCAMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE MED AEREA
3 ☐ SI EXISTE MED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ MECANICO CENTE
3 ☒ DE SOCIO O MERCURIO

- 19 SOBRE LA RASANTE
1 ☒ X
2 ☐ 00 METROS
BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGUES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
1 ☐ EN DECIMALES
2 ☐ 009999


- 24 PERIMETRO
1 ☐ 0126

- 25 LONGITUD DEL PRENTE
1 ☐ 0034

- 26 VALOR DE ESQUINAS
1 ☐ 0

AVANZO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

- 27 SIN edificación
1 ☐ 03
2 ☒ X

- 28 CON edificación
1 ☐ 03
2 ☒ X

- 29 USO DEL AREA SIN EDIFICACION
1 ☐ 03
2 ☒ X

- 30 TOTAL DE BLOQUES
1 ☐ 03
2 ☒ X

Observaciones:
NO EXISTE. ALcantarillado
UBO EL DESAGUE
CE REALIZA POR
MEDIO DE POZO
CIEGO.

[illegible]

SOLO BLOQUES TERMINADOS



FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL



10/05/95
(5E110)

