

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 0108260600

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: barrio Manatí
calle 2a calle FLAVIO REYES

10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTE 11 ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3 ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALCÓN
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☒ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALDANTILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PÚBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

- 19 SOBRELASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESARROLLO CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE


- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA SIN DECIMALES 00250 250
24 PERÍMETRO 0065 65
25 LONGITUD DEL FRENTE 0012 12
26 NÚMERO DE ESQUINAS 0 0

AVLUD DEL LOTE (sin centavos) 0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 sin edificación ☐
28 con edificación ☒
29 uso del AREA SIN EDIFICACIÓN
1 ☐
2 ☒
3 ☐
30 número de bloques terminados 01
31 número de bloques en construcción 00
32 TOTAL DE BLOQUES C1

observaciones:

Se construye con/4 1082620.
y se edifica con 1082623.
03/11/2003/11
Actualizado 10/11/10
Fuente: Manual 10-04-92
Se demuestran 1082623
y se modifica el 1082620
30-04-2003/11/11/11
Ad. Datos 10/11/10

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERÍA	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	MATERIA	TÍTULO DE PROPIEDAD	FECHA
	HERNANDEZ	CALDERERO HENDORA				
	HENDORA DE CALDERERO	ZOLA VIRGINIA				
	CALDERERO ALMEIDA	TEOFILO Y ZOLA HENDORA	130149199-7	PATRIAS	12/Feb/11	
	HENDORA DE CALDERERO	ZOLA				

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1	☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	ENARRENDANDO PARCIAL
3	☐	ENARRENDANDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD

☒	UN SOLO PROPIETARIO
☐	HERENCIA INDIVISA
☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIAL ES INADICUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA PUNTO DE OBRA)

[illegible]

																															</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 8 2 6 0 6 0 0 0

HOJA N° 54-55

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALDAO DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: BOYRIS UHINA
colle 24

N° 54

10 CALLE 23 SIN CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTES 11 ☒ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGÜES 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES 00735

24 PERIMETRO 0114

25 LONGTUD DEL FRENTE 0037

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos) 0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 07


USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐
el mismo que la construcción 2 ☒
otro uso 3 ☐

29 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

30 TOTAL DE BLOQUES 01

Observaciones:
La Uña Casa esta
dentro una 2 planta



DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE) _____

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION

levantamiento	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA
03/08/85	Roberto Lora	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA
23/Julio/85	Fallón Escobar Lora	

25-VII-85	FECHA	José Mariátegui	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO		FIRMA
25-VII-85	FECHA	25-VII-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	25-VII-85	FIRMA

observaciones: CEDULA Y TITULO DE
PROP NO SE OBTUVO LO MIER
ENCABEDDO DANDLE DE HIZO ONE
TIVE AN POCOTIVO