

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATAYSTAL

1 1 0 8 2 6 1 9 0 0 0

HOJA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: Barrio Mantua
Calle Flavio Reyes

N°

10 ☐ CALLE 30 CALLE FLAVIO REYES
CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☐ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3 ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

INDICAR SI EL LOTE TIENE ACCESO POR LA PLAYA

SERVICIOS DEL LOTE

20 ☐ AGUA POTABLE ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 ☒ DESAGÜES ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

22 ☐ ELECTRICIDAD ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ☐ AREA ☐ SIN DECIMALES
0400

24 ☐ PERIMETRO ☐ 080

25 ☐ LONGITUD DEL FRENTE ☐ 020

26 ☐ NÚMERO DE ESQUINAS ☐

AVANZO DEL LOTE (sin centímetros)

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 ☐ sin edificación ☒ con edificación ☐ 2 ☐ 1 ☐ 011

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN
28 ☐ sin uso ☒ el mismo que en la construcción ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 010


29 ☐ otro uso ☐ 32 ☐ TOTAL DE BLOQUES ☐ 01

Observaciones:

Existen asfalto en terreno en mal estado que fue pedregoso con la construcción de los propios muros de la casa

Mantua - Manta

10-00-47



DATOS DEL PROPIETARIO

1	□	COPIA SOLO EL PROPIETARIO
2	□	EN ARRIENDO PARCIAL
3	□	EN ARRIENDO TOTAL
4	☒	OTRO (ESPECIFIQUE)

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

[illegible]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 110826790000

LOCALIDAD ZONA SECTOR MANZANA LOTE PROPIEDAD

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

MANZ U Lote 17

HOJA N: 54-55

DATOS GENERALES

7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGENEA

9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio CHIPA

colle 30

N: 204

10 2911530 848210 001114 574

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

19 SOBRE LA RASANTE ☒ DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE 1 ☒ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES 1 ☒ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD 1 ☒ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA SIN DECIMALES 00905

24 PERIMETRO 0084

25 LONGITUD DEL FRENTE 0020

26 NUMERO DE ESQUINAS 0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos) 0000000000

18 ALUMBRADO PUBLICO 1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ INCANDESCENTE 3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 ☐ con edificación 2 ☒

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 07

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

sin uso 1 ☐


29 el mismo que la construcción 2 ☒

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

otro uso 3 ☐

31 TOTAL DE BLOQUES 07

observaciones



DATOS DEL PROPIETARIO

1				
2				
3			X	
4				

1	☒	MODO DE PROPIEDAD
2	☐	UN SOLO PROPIETARIO
3	☐	HERENCIA INDIVISA
	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible][illegible]

levantamiento	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA
23/07/85	23 julio 1985	Fredrick G. Acuña Jr.	[Signature]
	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA
			[Signature]

23-VIII-85	Jose' Mateu	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	<i>[Signature]</i>	FIRMA
VIII-85	23-VIII-85	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	ELIA	FIRMA

observaciones: NO SE PUDO OBTENER MAS INFORMES (CONVENIO CON EL VIAJE) NO ESTA PRESENTANDO SE HACE NEGAR