

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL 1 2 3 4 5 6
1 0 8 2 4 3 4

HOJA N°

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUNDA DEL SUBLO
8 ZONAHOMOGÉNEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN: barrio UÑINA
calle FLAVIO DEJES

1/2" Y" Lt. N° 06

10 CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR
2 POR PASADIZO PEATONAL
3 POR PASADIZO VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MAL ECHO
7 POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACEREA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DERO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

16 ALICATILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AÉREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18 ALUMBRADO PÚBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

18 SOBRELASANTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
3 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÁREA
SIN DECIMALES
00 256


24 PERÍMETRO
00 72

25 LONGITUD DEL FRENTE
00 10

26 NÚMERO DE ESQUINAS
0

AVLUD DEL LOTE (sin centavos)

OROGUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación ☒ 1
con edificación ☒ 2

28 uso del área sin edificación
sin uso ☒ 1
si mismo, con construcción ☒ 2
otro uso ☐ 3

29 número de bloques terminados ☒ 1

30 número de bloques en construcción ☐ 1

31 total de bloques ☒ 1

observaciones:

DESCRIBCIÓN DE TERRENO: COV.
RESPECTO A EL LOTE # 13
Sello comprav. Amparo 13-XI-06

29-11-2000
Sello San Vito Luis S. 23-X-01

3827 578 (09

MODO DE PROPIEDAD

- 1 ☒ UN SOLO PROPIETARIO
2 ☐ HERENCIA INDIVISA
3 ☐ VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

- 1 ☐ SOLO EL PROPIETARIO
2 ☐ ENARRIENDO PARCIAL
3 ☐ ENARRIENDO TOTAL
4 ☒ OTRO (ESPECIFIQUE)
VAED

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERÍA	BUENAVENTURA CORRAL	NOMBRES	GEANNE MARIE	CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	130.839.549 - 8	TÍTULO DE PROPIEDAD	30-XII-94
	HABIN		OLMEDO		010080902-9		19-X-01
	Bonilla Lopez Hugo Amable y Sra.				180181884-8	MANA	2/XI/06

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	AREA DEL PISO	MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN			
			ESTRUCTURA		PAREDES		ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO		PISO		ENTREPISO SUPERIOR		TUM-BADOS		VENTANAS		AGUA		ELECTRICIDAD		EQUIPO ESPECIAL		bueno	mal	ruina				
caña	madera	ladrillo o piedra	hormigón metal	caña	madera o lata	ladrillo común (bueno)	ladrillo industrial (bueno)	ladrillo industrial (mal)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)				ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)	ladrillo industrial (ruina)
11	126	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	146	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS)		Inventariando		30-09-94		Kleber Delgado		observaciones	
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA