

MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

70,778,392

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

01083103000

3317-10

HOJA N° 65-116

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO

8 ZONA HOMOGENEA

9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio UNITA
CALLE 25

N° 208

10 CALLE 25

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

9 ACCESO AL LOTE

MANCARN SOLO EL DEMAYOR AREA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

13 MATERIAL DE LA CALZADA

14 ACERA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

16 ALCANTARILLADO

17 ENERGIA ELECTRICA

18 ALUMBRADO PUBLICO

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

19 SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

DEGRADOS CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

21 DESAGUES

22 ELECTRICIDAD

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA


24 PERIMETRO

25 LONGITUD DEL FRENTE

26 NUMERO DE ESQUINAS

ANALUD DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

CON EDIFICACION

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

SIN USO

OTRO USO

OTRO USO

30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS

31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

32 TOTAL DE BLOQUES

OBSERVACIONES:

10/09/93 L/C
Inspeccion del lote.
22-10-97.
Se lo da de 2000 Htp. Manta.
Rehita. Eueghen. a para PEROXID.
Se da de 41/20076/00
Se da de 1083116
31/07/06
Sello Cata Greme Gremio
22-03-16.

MODO DE PROPIEDAD	
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO
2	☐ HERENCIA INDIVISA
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS

1

ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION	
regular	media	fuerte		
2	3	4	1	53
2	3	4	1	66
2	3	4	1	83
2	3	4	1	98
2	3	4	1	113
2	3	4	1	128
2	3	4	1	143
2	3	4	1	158
2	3	4	1	173
2	3	4	1	188
2	3	4	1	203
2	3	4	1	218
2	3	4	1	233
2	3	4	1	248
2	3	4	1	263
2	3	4	1	278

Proprietà

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTÁN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☐ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL		1 1 0 8 3 1 0 3 0 0 0	
DATOS GENERALES		7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO 8 ZONA HOMOGÉNEA 9 ZONA SEGUN VALOR	
REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO		DIRECCION: Barrio <u>UPTO 5</u> Calle <u>26</u> HOJA N° <u>55-H6</u> N° <u>208</u>	
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)			

DATOS DEL LOTE


FRENTE		11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
12 ACCESO AL LOTE 1 LOTE INTERIOR 2 POR PASAJE PEATONAL 3 POR PASAJE VEHICULAR 4 POR CALLE 5 POR AVENIDA 6 POR EL MALECON 7 POR LA PLAYA		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO 19 BAJO LA RASANTE <u>00</u> METROS	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL		SERVICIOS DEL LOTE	
13 MATERIAL DE LA CALZADA 1 TIERRA 2 LASTRE 3 PIEDRA DE RIO 4 ADOQUIN 5 ASFALTO O CEMENTO		20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
14 ACERA 1 NO TIENE ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO DE ADOQUIN O BALDOSA 2 3		21 DESAGÜES 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
REDES PUBLICAS EN LA VIA		22 ELECTRICIDAD 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE	
15 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE		CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE	
16 ALCANTARILLADO 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE		23 AREA SIN DECIMALES <u>003912</u>	
17 ENERGIA ELECTRICA 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA		24 PERIMETRO <u>0078</u>	
18 ALUMBRADO PUBLICO 1 NO EXISTE INCANDESCENTE DE SODIO O MERCURIO 2 3		25 LONGITUD DEL FRENTE <u>0019</u>	
		26 NUMERO DE ESQUINAS <u>0</u>	
		AVALUO DEL LOTE (sin centavos) <u>00000000</u>	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación		1 2	
USO DEL AREA SIN EDIFICACION		28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS <u>00</u>	
29 sin uso si mismo que la construcción		30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION <u>01</u>	
31 otro uso nombre <u> </u> código <u> </u>		32 TOTAL DE BLOQUES <u>01</u>	

Observaciones

* COBERTURA DE LOS
H DE BLOQUES TERMINADOS
01



3623

