



MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1083441

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☒ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN:

barrio LOS ALBERGADOS
calle AVIENDA 31 calle 80 y 81

HOJA N°

N°

10 CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE

- 11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASADIZO PEATONAL
3 ☐ POR PASADIZO VEHICULAR
4 ☐ POR CALLE
5 ☒ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MAL ECOM
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 16 ALCANTARILLADO
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

- 18 ALUMBRADO PÚBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

18 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESARROLLO CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

* ☒ 00 METROS

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ÁREA
SIN DECIMALES
252


- 24 PERÍMETRO
70

- 25 LONGITUD DEL FRENTE
40

- 26 NÚMERO DE ESQUINAS
0

AVALLIO DEL LOTE (en centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
1 ☒ con edificación

- 28 ☐ sin uso
1 ☒ el mismo que en la construcción

- 29 ☐ otro uso
1 ☐ otro uso
2 ☒ otro uso
3 ☐ otro uso

- 30 ☐ sin edificación
1 ☒ con edificación

- 31 ☐ sin uso
1 ☒ el mismo que en la construcción

- 32 ☐ sin uso
1 ☒ con edificación

observaciones:

1a 2da PLANTA DE ELEVACION EN CONSTRUCCION

13-10-97

Kleben D

CONSULPLAN
CONSULTORES DE PLANEACIÓN E INGENIERÍA

301821,425

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA ES LA REGISTRO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL
11083411

Hoja N°

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: LOS ALGARROBOS
CALLE: AV. 31 Y CALLES - 20 Y 21

10 AV. 31 ENTRE CALLES 20 Y 21
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 1 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 X SOBRE LA BASANTE
00 METROS
BAJO LA BASANTE
DESARVEL CON RELACION A LA BASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 X NO EXISTE
2 X SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 X NO EXISTE
2 X SI EXISTE

14 ACERA
1 X NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 X NO EXISTE
2 X SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 X NO EXISTE
2 X SI EXISTE

23 AREA
1 X SIN DECIMALES
2 00252

16 ALCANTARILLADO
1 X NO EXISTE
2 X SI EXISTE

24 PERIMETRO
1 0070


17 ENERGIA ELECTRICA
1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
1 0010

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 X NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

26 NUMERO DE ESQUINAS
1 0
26 AVALUO DEL LOTE (en centavos)
0000000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE



27 1 SIN EDIFICACION
2 X CON EDIFICACION
28 2 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
29 01 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
30 01 TOTAL DE BLOQUES
31 01 OTRO USO
32 01 OTRO USO
33 01 OTRO USO

Observaciones:
CLAVE CREADA
11
11
11

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)