

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1 0 8 3 9 0 1 0 0 0

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 3
8 ZONA HOMOGÉNEA ☐ 0
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 0

DIRECCIÓN:

Barrio do Aguayo
Calle 18 Ave 30

HOLLA N°

10 CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)
C 0 4 4 E 1 8 A V E 3 0

DATOS DEL LOTE

11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE ☒ 2

- 9 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASFALTO O CEMENTO
14 ACEREA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DERO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 16 ALUMINARIADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO PÚBLICO
1 NO EXISTE
2 INADECUADO
3 DE SODIO O MERCURIO

- 19 SOBRELASANTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
BAJO LA RASANTE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE
DESCRIBIR CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA DE ACCESO

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 21 DESAGÜES
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE


CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 ÁREA
SIN DECIMALES
24 PERÍMETRO
25 LONGITUD DEL FRENTE
26 NÚMERO DE ESQUINAS

46

AVANZO DEL LOTE (en centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 sin edificación ☒ 1
con edificación ☐ 2

- 28 uso del área sin edificación
1 sin uso
2 el mismo que en la construcción
3 otro uso

- 29 número de bloques en construcción ☐ 0
30 número de bloques terminados ☐ 0

- 31 TOTAL DE BLOQUES ☐ 0

observaciones:

date Nov
nombre del propietario decano de edificio area
de Nov 10 1083913
lote 1083913
con 1083913
Nov - Mon
08/09/02

