

Impreso en Gráficas "Color Print" Telefax: 2628095 - Mar del Plata

MODULO DE PROPIEDAD

1 UN SOLO PROPIETARIO

2 HERENCIA INDIVISA

3 VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 OCUPA SOLO EL PROPIETARIO EN ARRIENDO PARCIAL

2 EN ARRIENDO TOTAL

3 OTROS (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERIA

APELLIDOS

NOMBRES

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.

NOTARIA

FECHA

HERA HENDORA CLARA LEOPOLDINA

1301598908

100 HANNA

03-12-18

CODIGO

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)													
MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)													
Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRE PISO INTERIOR O CONTRAPISO					
		caña	madera	ladrillo o piedra	hormigón armado	metal	caña	madera o lata	fibra	ladrillo o común	ladrillo industrial o bloque	tabiques modulares (vidrio, madera, etc)	
39	40	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
41	42	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
54	55	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
69	70	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
84	85	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
99	100	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
114	115	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
129	130	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
144	145	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
159	160	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
174	175	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
189	190	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
204	205	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
219	220	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
234	235	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
249	250	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
264	265	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
INDICADORES GENERALES													
VENTANAS													
AGUA													
ELECTRICIDAD													
EQUIPO ESPECIAL													
ESTADO DE CONSERVACION GENERAL													
AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION													

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LOCAL ZONA		1	0	7	2	3
SECTOR						
MARZANA						
LOTE						
PORCE HORIZONTAL						

HOJA N°

7 ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO

8 ☐ ZONA HOMOGÉNEA

9 ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCION: barrio Indipendencia Macutes
calle 20

$$\sum_{i=1}^n$$

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

11 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1		LOTE INTERIOR
2		POR PASAJE PEATONAL
3		POR PASAJE VEHICULAR
4	X	POR CALLE
5		POR AVENIDA
6		POR EL MALECÓN
7		POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE
MAYOR JERARQUIA

7	
---	--

POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

1		TIERRA
2		LASTRE
3		PIEDRA DE RIO
4		ADOQUIN
5	X	ASFALTO O CEMENTO

14	ACERA	2	ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
----	-------	---	-----------------------------

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15	AGUA POTABLE	1	✓	NO EXISTE
2				

1		NO EXISTE
2	X	SI EXISTE

17	ENERGÍA ELÉCTRICA	2	☒	SI EXISTE RED AEREA
		3	☐	SI EXISTE RED SUBTERRANEA

1	☐	NO EXISTE
2	☐	INCANDESCENTE
3	☒	DE SODIO O MERCURIO

19

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

$\square + \square = \square$

METROS

DESNIVEL CON RELACION
A LA RASANTE DE LA VÍA

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

	1	2
DESAGÜES		
(21)		

22	ELECTRICIDAD	1	☐	NO EXISTE
		2	☒	SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 ÀREA

SIN DECIMALES

396

25 LONGITUD DEL FRENTE

			1	8
--	--	--	---	---

26 NÚMERO DE ESQUINAS

AVALÚO DEL LOTE

observaciones:

sin edificación	1	☐
con edificación	2	☒

30 NÚMERO DE BLOQUES

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

sin uso		el mismo que en la	
1	☐	1	☐
2	☒	2	☐


NÚMERO DE BLOQUES

31

otro uso

otro uso	
nombre	código

32 TOTAL DE BLOQUES



FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
10724063

HOLLA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☐ ZONA HOMOGENEA
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: Barrio Los Venerables
Calle #20

10 CALLE #20
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 ☒ NUMERO DE CALES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECON
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☒ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☐ ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
17 ENERGIA ELECTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA
18 ALUMBRADO PUBLICO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
BAJO LA RASANTE
DESARROLLAR CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
METROS

SERVICIOS DEL LOTE


- 20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE
22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
SIN DECIMALES
00374
24 PERIMETRO
0078
25 LONGITUD DEL FRENTE
0017
26 NUMERO DE ESQUINAS
0

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
00000000

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE



27 sin edificación
28 con edificación
29 uso del AREA SIN EDIFICACION
30 numero de bloques terminados
31 numero de bloques en construcción
32 TOTAL DE BLOQUES

- 29 otro uso
30 otro uso
31 otro uso
32 TOTAL DE BLOQUES

observaciones:

16/12/96 OK
16/12/96 OK
16/12/96 OK

