15608-4

MUNICIPIO DE MANTA

#072

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTÁN BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

236,210,861

consulplan
CONSULTORES DE PLANIFICACIÓN C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: ○ NO ○ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRÁFICO

HOJA N° _____

CLAVE CATASTRAL: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 0 8 4 0 0 2

(1) CAMPO (2) ZONA (3) SECTOR (4) MANZANA (5) LOTE (6) PISO HORIZONTAL

DATOS GENERALES

(7) 8 ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO

(8) 2 ZONA HOMOGÉNEA

(9) 2 ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN:
barrio UHIÑD
calle Flavio Reyes
N° _____

(10) CALLE FLAVIO REYES

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES (11) 2 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

(9) ACCESO AL LOTE — MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUÍA

1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECÓN
7 ☐ POR LA PLAYA

(19) DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

SOBRE LA RASANTE ☒ + 00 METROS

BAJO LA RASANTE ☐

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

(13) MATERIAL DE LA CALZADA

1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO

(14) ACERA

1 ☐ NO TIENE
2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

(15) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(16) ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(17) ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

(18) ALUMBRADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDECENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

(20) AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(21) DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

(22) ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

		SIN DECIMALES	A. UTIL
(23)	ÁREA	9.14	682.56
(24)	PERÍMETRO	118	108.00
(25)	LONGITUD DEL FRENTE	64	64.00
(26)	NÚMERO DE ESQUINAS		

AVALÚO DEL LOTE

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

(27)
sin edificación 1 ☐
con edificación 2 ☒

USO DEL ÁREA SIN EDIFICACIÓN

(28)
sin uso 1 ☐
el mismo que en la construcción 2 ☐
otro uso 3 ☐

(29) otro uso
nombre _____ código _____

(30) NÚMERO DE BLOQUES 02

(31) NÚMERO DE BLOQUES 00

(32) TOTAL DE BLOQUES 02

observaciones:
INGRESO DE AREA UTIL DE ACUERDO A INF. TP.UU. AMPARO, 21. I. 04
17/11/97 L/G OK
— SE NIEGA N D, DAR INFORMACION. (GUARDIA)
FALTA ENCERRAMIENTO DE HIP MARZO 12/03
Sito Sti Todos 21 28/D. Clodoc
Sito Sti convenio de sustitución de dominio

James Martinez Sholdon y Sra y Guy 28 OCT/11

VIENE DE OTRA FICHA ◯ NO ◯ SI

MODO DE PROPIEDAD

1 [X] UN SOLO PROPIETARIO
2 [ ] HERENCIA INDIVISA
3 [ ] VARIOS PROPIETARIOS

TENENCIA DE LA PROPIEDAD

1 [X] OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 [ ] EN ARRIENDO PARCIAL
3 [ ] EN ARRIENDO TOTAL
4 [ ] OTRO (ESPECIFIQUE)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERÍA	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	matrícula	TÍTULO DE PROPIEDAD	fecha
	CANTOS CEVALLOS	DE RUBY CRUZ del HOUSERRAP		3º		21-III-96
	INMOBILIARIA	INCEGO				
CÓDIGO	CANTOS CEVALLOS CRUZ N.			3		11-DIC-2006

Daud + Peralta

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

Nº DEL BLOQUE (39) · Nº DEL PISO (40) · AREA DEL PISO (41)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA): ESTRUCTURA (caña, madera, ladrillo o piedra, hormigón armado); PAREDES (no tiene, caña, madera o tabla, enquinchado (bahareque), ladrillo común, ladrillo industrial (bloquetón), bloque modular (vidrio, madera)); ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO (tierra, madera, ladrillo, piedra, hormigón); PISO (tierra, madera o entablado, vinyl o granito fundido, baldosa, parquet o mayólica, alfombra, mármol/mármoles); ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA (caña, caña(paja), madera, zinc, ruberoid, asbesto cemento, hormigón, teja); TUMBADOS (si tiene, no tiene)

INDICADORES GENERALES: VENTANAS (no tiene, caña, tablero o lata, madera y vidrio, bloque ornamental, madera tipo chaza o hierro, aluminio, madera fina, aluminio color); AGUA (no tiene, sobrepuestas, empotradas); ELECTRICIDAD (no tiene, sobrepuestas, empotradas); EQUIPO ESPECIAL (no tiene, tiene de 2º orden, tiene de 1º orden)

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL (bueno, regular, malo, ruina)

AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN

Nº DEL BLOQUE (39)	Nº DEL PISO (40)	AREA DEL PISO (41)	ESTRUCTURA	PAREDES	ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO	PISO	ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA	TUMBADOS	VENTANAS	AGUA	ELECTRICIDAD	EQUIPO ESPECIAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL	AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN (53)
1	1	0159	4	5	5	4	7	si tiene	7	empotradas	empotradas	tiene de 1º orden	bueno	I.
2	1	0156	4	5	5	4	7	si tiene	7	empotradas	empotradas	tiene de 1º orden	bueno	I. (68)
2	2	0156	4	5	5	4	7	si tiene	7	empotradas	empotradas	tiene de 1º orden	bueno	I. (83)
			4	5	5	4	7	si tiene	7	empotradas	empotradas	tiene de 1º orden	bueno	I. (98)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (113)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (128)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (143)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (158)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (173)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (188)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (203)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (218)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (233)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (248)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (263)
			1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	I. (278)

AVALÚO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SIN CENTAVOS)	levantamiento		21/11/97	Luis Arboleda	observaciones NO PROPORCIONARON MAYOR INFORMACIÓN.
	FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
AVALÚO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MÁS VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OFICINA	FIRMA

GRÁFICAS "GUEVARA" -087- FONO 613680

MUNICIPIO DE MANTA
CATASTRO URBANO

#022

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

consulplan
CONSULTORES DE PLANIFICACION C. LTDA.

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: ◯ NO ◯ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA Nº F4-G4

CLAVE CATASTRAL (1)(2)(3)(4)(5)(6): 1 1 0 8 4 0 0 2 0 0 0
(1) LOCALIDAD (2) ZONA (3) SECTOR (4) MANZANA (5) LOTE (6) PROP. HORIZONTAL

DATOS GENERALES

(7) A — ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
(8) B — ZONA HOMOGENEA
(9) B — ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio UMIÑA
calle FLAVIO REYES
Nº S/N

(10) AVENIDA FLAVIO REYES
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES (11): 2 — NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

(12) ACCESO AL LOTE (MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA)
- 1 [ ] LOTE INTERIOR
- 2 [ ] POR PASAJE PEATONAL
- 3 [ ] POR PASAJE VEHICULAR
- 4 [X] POR CALLE
- 5 [ ] POR AVENIDA
- 6 [ ] POR EL MALECON
- 7 [ ] POR LA PLAYA

(19) DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO
- SOBRE LA RASANTE [X]
- BAJO LA RASANTE [ ]
- 00 METROS

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

(13) MATERIAL DE LA CALZADA
- 1 [ ] TIERRA
- 2 [ ] LASTRE
- 3 [ ] PIEDRA DE RIO
- 4 [ ] ADOQUIN
- 5 [X] ASFALTO O CEMENTO

(14) ACERA
- 1 [ ] NO TIENE
- 2 [ ] ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
- 3 [ ] DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

(15) AGUA POTABLE
- 1 [ ] NO EXISTE
- 2 [X] SI EXISTE

(16) ALCANTARILLADO
- 1 [X] NO EXISTE
- 2 [ ] SI EXISTE

(17) ENERGIA ELECTRICA
- 1 [ ] NO EXISTE
- 2 [X] SI EXISTE RED AEREA
- 3 [ ] SI EXISTE RED SUBTERRANEA

(18) ALUMBRADO PUBLICO
- 1 [ ] NO EXISTE
- 2 [ ] INCANDECENTE
- 3 [X] DE SODIO O MERCURIO

SERVICIOS DEL LOTE

(20) AGUA POTABLE
- 1 [ ] NO EXISTE
- 2 [X] SI EXISTE

(21) DESAGÜES
- 1 [ ] NO EXISTE
- 2 [X] SI EXISTE

(22) ELECTRICIDAD
- 1 [ ] NO EXISTE
- 2 [X] SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

		SIN DECIMALES	
(23)	AREA	00708	697
(24)	PERIMETRO	0117	116
(25)	LONGITUD DEL FRENTE	0063	64
(26)	NUMERO DE ESQUINAS	1	

AVALUO DEL LOTE (sin centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

(27)
- sin edificación 1 [ ]
- con edificación 2 [X]

USO DEL AREA SIN EDIFICACION (28)
- sin uso 1 [ ]
- el mismo que la construcción 2 [X]
- otro uso 3 [ ]

(29) otro uso
nombre ____ código ____

(30) NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS: 02

(31) NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION: 00

(32) TOTAL DE BLOQUES: 02

observaciones

16/12/96 OK

9716

VIENE DE OTRA FICHA — NO

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD	TENENCIA DE LA PROPIEDAD
1 [X] UN SOLO PROPIETARIO	1 [X] OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2 [ ] HERENCIA INDIVISA	2 [ ] EN ARRIENDO PARCIAL
3 [ ] VARIOS PROPIETARIOS	3 [ ] EN ARRIENDO TOTAL
	4 [ ] OTRO (ESPECIFIQUE) ____

PERSONERIA	APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C	TITULO DE PROPIEDAD notaría	fecha
	CANTOS CEVALLOS	DE KURI CRUZ DEL MONTE SERRATE	130129312-8	SEGUNDA	13/NOV/90
	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
CODIGO					

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	AREA DEL PISO	ESTRUCTURA: caña	madera	ladrillo o piedra	hormigón-metal	PAREDES: no tiene	caña	madera o lata	enguinchado (bahareque)	ladrillo común	ladrillo industrial o bloque	tablique modular (vidrio, madera)	ENTREPISO INFERIOR O CONTRAPISO: tierra	madera	ladrillo	piedra	hormigón
39	40	41				X					X							X
1	1	293	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
54	55	56				X					X							X
1	2	108	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
69	70	71				X					X							X
2	1	12	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
84	85	86																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
99	100	101																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
114	115	116																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
129	130	131																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
144	145	146																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
159	160	161																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
174	175	176																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
189	190	191																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
204	205	206																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
219	220	221																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
234	235	236																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
249	250	251																
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
264	265	266																
		413	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	PISO: tierra	madera o encementado	vinyl o granito fundido	baldosa	parquet o mayólica	alfombra	mármol marmetone	ENTREPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA: caña	cada (paja)	madera	zinc	ruberoid	asbesto cemento	hormigón	teja	TUMBADOS: no tiene	si tiene
39	40				X										X		X	
1	1	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
54	55				X										X		X	
1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
69	70		X											X			X	
2	1	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
84	85																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
99	100																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
114	115																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
129	130																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
144	145																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
159	160																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
174	175																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
189	190																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
204	205																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
219	220																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
234	235																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
249	250																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
264	265																	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2

INDICADORES GENERALES

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	VENTANAS: no tiene	caña	tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo chazza o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	AGUA: no tiene	sobrepuestas	empotradas	ELECTRICIDAD: no tiene	sobrepuestas	empotradas	EQUIPO ESPECIAL: no tiene	tiene de 2da orden	tiene de 1ra orden
39	40							X					X			X		X	
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
54	55							X					X			X		X	
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
69	70	X											X			X	X		
2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
84	85																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
99	100																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
114	115																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
129	130																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
144	145																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
159	160																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
174	175																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
189	190																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
204	205																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
219	220																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
234	235																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
249	250																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3
264	265																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Nº DEL BLOQUE	Nº DEL PISO	ESTADO DE CONSERVACION GENERAL: bueno	regular	malo	ruina	AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION
39	40	X				53 I. 977
1	1	1	2	3	4	
54	55	X				58 I. 977
1	2	1	2	3	4	
69	70	X				83 I. 127
2	1	1	2	3	4	
84	85					98 I.
		1	2	3	4	
99	100					113 I.
		1	2	3	4	
114	115					128 I.
		1	2	3	4	
129	130					143 I.
		1	2	3	4	
144	145					158 I.
		1	2	3	4	
159	160					173 I.
		1	2	3	4	
174	175					188 I.
		1	2	3	4	
189	190					203 I.
		1	2	3	4	
204	205					218 I.
		1	2	3	4	
219	220					233 I.
		1	2	3	4	
234	235					248 I.
		1	2	3	4	
249	250					263 I.
		1	2	3	4	
264	265					278 I.
		1	2	3	4	

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS): 2359379,99 — 5712 m²

AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION: 157

levantamiento					
24/Julio/85	ROSA BUSTOS CASTRO		27.07.85	WILSON TORRES	
FECHA	NOMBRE DEL EMPADRONADOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	FIRMA
24/Julio/85	Fulton E. Cevallos Lucas		16-VIII-85	JUAN PAVE ALAVA	
FECHA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA	FECHA	NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	FIRMA

observaciones: Sin cédula de identidad, sin título de propiedad. Propietario No proporcionó crédito.