

CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

OTROS

SERVICIOS DEL LOTE

20	AGUA POTABLE	1	☐	NO EXISTE
		2	☒	SI EXISTE

21	DESAGÜES	1 ☐	NO EXISTE
		2 ☒	SI EXISTE
22	ELECTRICIDAD	1 ☐	NO EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

SIN DECIMALES

724

516

24 PERIMETRO 92

25	LONGITUD DEL FRENTE		63	19
26	NÚMERO DE ESQUINAS	1		

[illegible]


12/1/92 L¹ OK
- no conditions issue
- no contests noted.
- verification
Pen allowed only
visible.

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☐ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL	1 1 0 8 4 0 0 3 0 0 0		
DIRECCION: barrio <u>UHIÑA</u> MOJA N° <u>F4-64</u>			
ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒ 1 ZONA HOMOGENEA		DIRECCION: barrio <u>UHIÑA</u> MOJA N° <u>F4-64</u>	
ZONA SEGUN VALOR ☒ 1 ZONA SEGUN VALOR		DIRECCION: barrio <u>UHIÑA</u> MOJA N° <u>F4-64</u>	
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)			

DATOS DEL LOTE

FRENTES ☒ 1 LOTE INTERIOR ☒ 2 POR PASAJE PEATONAL ☒ 3 POR PASAJE VEHICULAR ☒ 4 POR CALLE ☒ 5 POR AVENIDA ☒ 6 POR EL MALECON ☒ 7 POR LA PLAYA		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	
ACCESO AL LOTE ☒ 1 TIERRA ☒ 2 LASTRE ☒ 3 PIEDRA DE RIO ☒ 4 ADOQUIN ☒ 5 ASPALTO O CEMENTO		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL ☒ 1 TIERRA ☒ 2 LASTRE ☒ 3 PIEDRA DE RIO ☒ 4 ADOQUIN ☒ 5 ASPALTO O CEMENTO		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	
ACERA ☒ 1 NO TIENE ☒ 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO ☒ 3 DE ADOQUIN O BALDOSA		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	
REDES PUBLICAS EN LA VIA ☒ 1 AGUA POTABLE ☒ 2 SI EXISTE ☒ 3 NO EXISTE		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	
ALCANTARILLADO ☒ 1 NO EXISTE ☒ 2 SI EXISTE		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	
ENERGIA ELECTRICA ☒ 1 NO EXISTE ☒ 2 SI EXISTE RED AEREA ☒ 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	
ALUMBRADO PUBLICO ☒ 1 NO EXISTE ☒ 2 INCANDESCENTE ☒ 3 DE SODIO O MERCURIO		DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO ☒ 1 0 0 METROS	



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

sin edificación ☒ 1 con edificación		sin uso ☒ 1 con uso	
USO DEL AREA SIN EDIFICACION ☒ 1 sin uso ☒ 2 si mismo que la construcción ☒ 3 otro uso		USO DEL AREA SIN EDIFICACION ☒ 1 sin uso ☒ 2 si mismo que la construcción ☒ 3 otro uso	
numero de bloques terminados ☒ 1		numero de bloques en construcción ☒ 1	
TOTAL DE BLOQUES ☒ 1		TOTAL DE BLOQUES ☒ 1	

observaciones

16/12/96 OK

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	Ocupa solo el propietario
2	☐	En arriendo parcial
3	☐	En arriendo total
4	☐	Otro (especifique) _____

MODO DE PROPIEDAD	☒	1	UN SOLO PROPIETARIO
	☐	2	HERENCIA INDIVISA
	☐	3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

																															</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--