

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ SI ☐ NO

CLAVE CATASTRAL

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 1084006

HOJA N°

DATOS GENERALES

- (7) ☐ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO
- (8) ☐ ZONA HOMOGÉNEA
- (9) ☐ ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN:

Barrio UHIND

Calle

Finca Reyes y 3/4

N°

 (10) 222 841 932
 CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

PRENTE (11) ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- (9) ACCESO AL LOTE
- 1 ☐ LOTE INTERIOR
- 2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
- 3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
- 4 ☒ POR CALLE
- 5 ☐ POR AVENIDA
- 6 ☐ POR EL MALECÓN
- 7 ☐ POR LA PLAYA

MARCAR SOLO EL DE MAYOR SEPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- (13) MATERIAL DE LA CALZADA
- 1 ☐ TIERRA
- 2 ☐ LASTRE
- 3 ☐ PIEDRA DE RÍO
- 4 ☐ ADQUIN
- 6 ☒ ASFALTO O CEMENTO

- (14) ACERA
- 1 ☐ NO TIENE
- 2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RÍO
- 3 ☐ DE ADQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- (15) AGUA POTABLE
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

- (16) ALCANTARILLADO
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

- (17) ENERGÍA ELÉCTRICA
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
- 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- (18) ALUMBRADO
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☐ INCANDESCENTE
- 3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

- (19) SOBRE LA RASANTE
- 1 ☒ + 0.00 METROS
- 2 ☐ - 0.00 METROS

BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- (20) AGUA POTABLE
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

- (21) DESAGÜES
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

- (22) ELECTRICIDAD
- 1 ☐ NO EXISTE
- 2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- (23) AREA
- SIN DECIMALES
- 693 714

- (24) PERIMETRO
- 117 118


- (25) LONGITUD DEL FRENTE
- 60

- (26) NÚMERO DE ESQUINAS
- 1

AVALÚO DEL LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- (27) sin edificación ☐ con edificación ☒

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

- (28) el mismo que en la construcción ☐
- (29) otro uso ☐

NÚMERO DE BLOQUES

NÚMERO DE BLOQUES

TOTAL DE BLOQUES

Sello (C) Marzo 2008

observaciones:

Atm/92 L/S OK

- NO CUESTO NI NIPO

- LEUBATIMETRO

- POR 12000 USUARIOS

- Y POR 12000 USUARIOS

- Confirmando 28/03/08

614(07)

DATOS DEL PROPIETARIO

PERSONERÍA	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	materia	TÍTULO DE PROPIEDAD	fecha
	WOOD PARRINEZ	WILLIAM ALONSO				
	COMPR. ING EL DONADO SA. INMELDOR		090 589 902-7		3	ENE 16/03
CÓDIGO	1	WOOD INMUEBLES			142	15-11-0
	PROT. AZUA REYES ENRIQUEL Y SA					

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)



FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTAN BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
1084006

FOLIA Nº

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

DIRECCION: Barrio UNIDA

Calle Pravio Reyes y S/N

8 ZONA SEGUN VALOR

Nº 3003

10 CALLE FLAVIO REYES
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

LOTE INTERIOR

POR PASAJE PEATONAL

POR PASAJE VEHICULAR

POR CALLE

POR AVENIDA

POR EL MALECON

POR LA PLAYA

9 ACCESO AL LOTE

1 2 3 4 5 6 7

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

TIERRA

LASTRE

PIEDRA DE RIO

ADOCUIN

ASfalto o CEMENTO

13 MATERIAL DE LA CALZADA

1 2 3 4 5

14 ACERA

1 2 3

REDES PUBLICAS EN LA VIA

15 AGUA POTABLE

1 2

16 ALCANTARILLADO

1 2

17 ENERGIA ELECTRICA

1 2 3

18 ALUMBRADO PUBLICO

1 2

DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SOBRE LA RASANTE

BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 2

21 DESAGUES

1 2

22 ELECTRICIDAD

1 2

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 PERIMETRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 LONGITUD DEL FRENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 NUMERO DE ESQUINAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AVANZO DEL LOTE (en centímetros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN edificación con edificación

1 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 SIN USO

1 2

29 CON USO

1 2 3

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 BLOQUE EN USO

1 2 3 4 5 6 7 8 9


32 TOTAL DE BLOQUES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMENTARIOS

16/12/98 OK

CROQUIS



	UN SOLO PROPIETARIO	HERENCIA INDIVISA	VARIOS PROPIETARIOS
1	☒	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐

DATOS DE LA CONSTRUCCION (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---