

FICHA CATASTRAL PARA INMUEBLES QUE NO
ESTÁN BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6
7 1084103100

FOLIA N°

DATOS GENERALES

- 7 ☒ ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ☒ ZONA HOMOGÉNEA
9 ☒ ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN:

barrio UNIDA

calle S/N

N°

10 CALLE S/N

COORDINAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

11 ☒ NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 9 ACCESO AL LOTE
1 ☐ LOTE INTERIOR
2 ☐ POR PASAJE PEATONAL
3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR
4 ☒ POR CALLE
5 ☐ POR AVENIDA
6 ☐ POR EL MALECÓN
7 ☐ POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 ☐ TIERRA
2 ☐ LASTRE
3 ☐ PIEDRA DE RIO
4 ☐ ADOQUIN
5 ☒ ASFALTO O CEMENTO
14 ACERA
1 ☒ NO TIENE
2 ☐ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 ☐ DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
16 ALCANTARILLADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
17 ENERGÍA ELÉCTRICA
1 ☒ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AÉREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA
18 ALUMBRADO
1 ☐ NO EXISTE
2 ☐ INCANDESCENTE
3 ☒ DE SODIO O MERCURIO

19 SOBRE LA RASANTE
☒ + ☐ 0 0 METROS
BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
21 DESAGÜES
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE
22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA
SIN DECIMALES 114
A. UTI 93.14
24 PERIMETRO 58
25 LONGITUD DEL FRENTE 10
26 NÚMERO DE ESQUINAS 0

AVALUO DEL LOTE


57.00
10.00

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 ☐ sin edificación
☒ con edificación
28 ☐ sin uso
☒ el mismo que en la construcción
29 ☐ otro uso
30 NÚMERO DE BLOQUES 02
31 NÚMERO DE BLOQUES 00

- 32 TOTAL DE BLOQUES 02

observaciones:
11/11/94 L/G
INGRESO DE AREA UTIL DE ACUERDO A
INF. PRUV. ANPAO. 21-I-03



DATOS DEL PROPIETARIO

ESTADOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 0 4 1 0 3 0 0 0

HOJA N° 64

DATOS GENERALES

- 7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☐ 9
8 ZONA HOMOGENEA ☐ 1
9 ZONA SEGUN VALOR ☐ 1

DIRECCION: barrio URBIA
calle Showerhae (Avenida)

N° 5/m

10 CALLE 5/M
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 BAJO LA PASANTE ☒ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA PASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

- 13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

14 ACERA

- 1 ☒ NO TIENE
2 ENCIMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUIN O BALDOSA

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00119

16 ALCANTARILLADO

- 1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

24 PERIMETRO
0058

17 ENERGIA ELECTRICA

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE RED AEREA
3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA

25 LONGITUD DEL FRENTE
0010

26 NUMERO DE ESQUINAS
0


18 ALUMBRADO PUBLICO

- 1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ INCANDESCENTE
3 ☐ DE SODIO O MERCURIO

AVALUO DEL LOTE (en centavos)

00000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación ☐ 1 ☒ 2

29 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS
02

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

28 si mismo que la construcción ☒ 2
otro uso ☐ 3

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION
00

otro uso

32 TOTAL DE BLOQUES
02

observaciones

02

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	OCUPA SOLO EL PROPIETARIO
2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL
3	☐	EN ARRIENDO TOTAL
4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)	levantamiento 24-04-85 FECHA Miguel Zaldarano S NOMBRE DEL EMPADRONADOR 27-04-85 FECHA Jose Hatote NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO 27-04-85 FECHA observaciones en ROLFOCOTE FUE RECHA EN ENCALTURA.
AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS)	24-04-85 FECHA IDO ZALDARANO NOMBRE DEL SUPERVISOR 27-04-85 FECHA FIRMA