

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTÁ BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL **2180839000**

DATOS GENERALES

- ☐ ZONA ESPECIAL CALZADO DE BUENO
☐ ZONA MODERNEA
☐ ZONA SEGURIDAD

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOLLA N°

DIRECCION **LOT. VILAMANA**

CAJE **H** **09**

COPIAR EN LA DIRECCION PROPIEDAD CALLE (LLEVO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTE ☐ NUMERO DE CALLES ALAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

ACCESO AL LOTE

- ☐ LOTE INTERIOR
☐ POR PASAJE PEATONAL
☒ POR PASAJE VEHICULAR
☐ POR CALLE
☐ POR APENSA
☐ POR EL INTERIOR
☐ POR LA PLAZA

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

MATERIAL DE LA CALZADA

- ☐ TIERRA
☒ LASTRE
☐ PIEDRA DE NO
☐ ABOQUIN
☐ ASPHALTO O CEMENTO

ACERA

- ☒ NO TIENE
☐ EXISTENTE O PIEDRA DE NO
☐ DE ABOQUIN O BALDOSA

REDES PUBLICAS EN LA VIA

AGUA POTABLE

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

ALCANTRILLADO

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE

ENERGIA ELECTRICA

- ☐ NO EXISTE
☒ SI EXISTE HED AEREA
☐ SI EXISTE HED SUBTERRANEA

ALUMBRADO PUBLICO

- ☐ NO EXISTE
☒ INCANDESCENTE
☐ DE SODIO O MERCURIO

TECHNICO CON RELACION A LA BASANTE DE LA VIA DE ACCESO

SEGUN LA BASANTE

BAJO LA BASANTE

CERQUEMENTO

BAJERIA
CANAL
OTRO

SERVICIOS DEL LOTE

AGUA POTABLE

- ☒ NO EXISTE
☐ SI EXISTE

DESAGUOS

- ☒ NO EXISTE
☐ SI EXISTE

ELECTRICIDAD

- ☒ NO EXISTE
☐ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

AREA

- ☐ 37

PERIMETRO

- ☐ 35

LONGITUD DEL FRENTE


- ☐ 7

ANALISIS DEL LOTE (ver medidas)

- ☐

CROQUIS

CALLE PUNIFICADA



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

SIN EDIFICACION

- ☒ 1
☐ 2

CON EDIFICACION

- ☐ 1
☐ 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

- ☐ 1
☐ 2

CONSTRUCCION

- ☐ 1
☐ 2

OTRO USO

- ☐ 1
☐ 2

NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION

- ☐

TOTAL DE BLOQUES

- ☐

OBSERVACIONES

Se desentruen de l
cc # 218081000
restruete de restruete
de restruete de restruete
N° 549-13631 con
fecha 22 noviembre
de 2019.

