

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI		REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO
CLAVE CATASTRAL 1 2 3 4 5 6 1 1 0 8 4 3 0 5	HOJA N° _____	
DATOS GENERALES 7 ☒ ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO 8 ☒ ZONA HOMOGÉNEA 9 ☒ ZONA SEGÚN VALOR	DIRECCIÓN barrio <u>Urb. 3^a de Mayo</u> calle <u>XV de 35</u> N° _____	
10 <u>2</u> <u>4</u> <u>6</u> <u>3</u> <u>5</u>	CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)	


DATOS DEL LOTE

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

de poco sin conseguir
nada del populismo
dominante.
Solo se sabe que en
Yucatec, en Tabasco

2100

27/02/98



IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 11084305000

UBIC. ZONA SECTOR MANZANA LOTE PERM HORIZONTAL

HOJA N° 64

DATOS GENERALES
7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio UÑÑA
calle 30

N°

10 CALLE 30
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE X
BAJO LA RASANTE 00 METROS
DENIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE 1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

13 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

21 DESAGÜES 1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

14 ACERA
1 NO TIENE
2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO
3 DE ADOQUINO BALDOSA

22 ELECTRICIDAD 1 X NO EXISTE
2 SI EXISTE

REDES PUBLICAS EN LA VIA

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

15 AGUA POTABLE
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

23 AREA SIN DECIMALES 218

16 ALCANTARILLADO
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE

24 PERIMETRO 059

17 ENERGIA ELCTRICA
1 NO EXISTE
2 SI EXISTE RED AEREA
3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA


25 LONGTUD DEL FRENTE 030

26 NUMERO DE ESQUINAS 1

18 ALUMBRADO PUBLICO
1 NO EXISTE
2 INCANDESCENTE
3 DE SODIO O MERCURIO

27 AVALUO DEL LOTE (en centavos)

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación 1 X
con edificación 2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS 00

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso 1 X
el mismo que la construcción 2
otro uso 3

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION 00

31 otro uso
nombre código

32 TOTAL DE BLOQUES 00

Observaciones
Este espacio
Quiero desconocido

1. DATOS DEL PROPIETARIO

						TENENCIA DE LA PROPIEDAD
1						Ocupa solo el propietario
2						En arriendo parcial
3						En arriendo total
4						Otro (especifique)

MODO DE PROPIEDAD	
1	UN SOLO PROPIETARIO
2	HERENCIA INDIVISA
3	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 	AVALUO DE LA PROPIEDAD (SIN CENTAVOS) VALOR DEL LOTE MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION	levantamiento FECHA	R. O. Quintanilla NOMBRE DEL EMPADRONADOR	C. F. FIRMA	25-10-85 FECHA	FRANCISCO CERRALES NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	[Firma] FIRMA	observaciones: No se conoce el dueño No hay modo de propiedad, ensera de propiedad, # de cedula ni T. B. de propiedad
		23/Julio/85 FECHA	Erickson Encarnación NOMBRE DEL SUPERVISOR	[Firma] FIRMA	16-10-85 FECHA	JAVIERE SANCHEZ NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	[Firma] FIRMA	