

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTA BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

11084403000

HOLIA Nº

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO

8 ZONA HOMOGÉNEA

9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCIÓN:

barrio

29 y Avenida 35

Nº

10

Calle 29 y Avenida 35

CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES

11 2 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

1 LOTE INTERIOR

2 POR PASAJE PEATONAL

3 POR PASAJE VEHICULAR

4 POR CALLE

5 POR AVENIDA

6 POR EL MALECON

7 POR LA PLAYA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

1 TIERRA

2 LASTRE

3 PIEDRA DE RIO

4 ADQUIN

5 ASFALTO O CEMENTO

14 ACERA

1 NO TIENE

2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO

3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

15 AGUA POTABLE

2 SI EXISTE

16 ALCANTARILLADO

2 SI EXISTE

17 ENERGÍA ELÉCTRICA

2 SI EXISTE RED AÉREA

3 SI EXISTE RED SUBTERRÁNEA

18 ALUMBRADO

2 SI EXISTE

3 SI EXISTE

19

2

3

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

21 DESAGÜES

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD

1 NO EXISTE

2 SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA

SIN DECIMALES

24 PERIMETRO

25 LONGITUD DEL FRENTE

26 NÚMERO DE ESQUINAS

1

AVALÚO DEL LOTE

FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

27 sin edificación

28 con edificación

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


39

observaciones:

Se hizo
Censo No habia
Nda

ch

Mazo/98



DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

		N° DEL PISO		AREA DEL PISO		MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRPEISO INFERIOR O CONTRAPIISO			PISO			ENTRPEISO SUPERIOR				TUM-BAOS		VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

CLAVE CATASTRAL

1 1 0 8 4 4 0 3 0 0 0

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

HOJA N° 54-H4

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO ☒ A
8 ZONA HOMOGENEA ☒ 0
9 ZONA SEGUN VALOR ☒ 0

DIRECCION: barrio UÑILA
calle 30 PASAJE - 28 - 29

N° 402

10 CALLE 30 S/W
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

11 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE ☒ 2

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒ X
BAJO LA RASANTE ☐ 00 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL

SERVICIOS DEL LOTE

20 AGUA POTABLE
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00607 400.6 m²


24 PERIMETRO
0100

25 LONGITUD DEL FRENTE
0030

26 NUMERO DE ESQUINAS
4

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
11000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación ☐ 1
con edificación ☒ 2

28 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS ☐ 02

USO DEL AREA SIN EDIFICACION

29 sin uso ☐ 1
si mismo que la construcción ☒ 2

30 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION ☐ 00

otro uso ☐ 3

31 TOTAL DE BLOQUES ☐ 02

observaciones

110.412.262,00 (28)
16.843.037,00 (29)
18.296.889,00 (30)

DATOS DEL PROPIETARIO

1	☒	2	☐	3	☐	4	☐
TENENCIA DE LA PROPIEDAD							
OCUPA SOLO EL PROPIETARIO							
EN ARRIENDO PARCIAL							
EN ARRIENDO TOTAL							
OTRO (ESPECIFIQUE)							

1	☒	UN SOLO PROPIETARIO
2	☐	HERENCIA INDIVISA
3	☐	VARIOS PROPIETARIOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA RUBRO DE OBRA)										INDICADORES GENERALES										ESTADO DE CONSERVACION GENERAL			AÑO DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTRUCTURA			PAREDES			ENTRPISO INFERIOR O CONTRAPISO			PISO			ENTRPISO SUPERIOR TECHO O CUBIERTA					VENTANAS			AGUA			ELECTRICIDAD			EQUIPO ESPECIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
caña	madera	ladrillo/pladoc	hormigon-metal	no tiene	caña	madera o lata	enquinado (bahareque)	ladrillo comun	ladrillo industrial o bloque	tabique modular (vidrio, maderas)	tierra	madera o encajonado	vinilo o granito	baldaos	parquet o moqueta	alfombra	marble marmolates	caña	code (paja)	madera	zinc	ruberoide	gabasto cemento	hormigon	teja	caña	caño					tablero o lata	madera y vidrio	bloque ornamental	madera tipo cruzado o hierro	aluminio	madera fina	aluminio de color	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	sobrepuestas	empotradas	no tiene	tiene de 2º orden	tiene de 1º orden	buena	regular	mal	ruina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS) 104,225.00 1 0 4 1 2 2 6 2	AVALUO DE LA PROPIEDAD SIN INCLUIR EL VALOR DEL LOTE, MAS VALOR DE LA CONSTRUCCION 1 1 4 1 2 2 6 2	levantamiento 22-11/85 FECHA NOMBRE DEL EMPAQUADOR Pablo C. Chomero	FIRMA [Firma]	23-Julio-85 FECHA NOMBRE DEL SUPERVISOR Felix C. Smith & Lina	FIRMA [Firma]	23-Julio-85 FECHA NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO FRANCISCO CENOLLA	FIRMA [Firma]	observaciones: No hay cédula si título de propiedad
---	---	---	------------------	--	------------------	--	------------------	---