

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL		☐ NO ☐ SI	
CLAVE CATASTRAL	2 3 4 5 6		7 8 9 10 11 12
ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL		ZONA DE PROTECCION AMBIENTAL	
DATOS GENERALES		DIRECCION: barrio <u>Umiña</u> calle <u>28 Avenida 35</u>	
7 ☐ ZONA SEGUN CALIDAD DE SUELO		HOLIA N _____	
8 ☐ ZONA HOMOGENEA		Mz _____ lote _____	
9 ☐ ZONA SEGUN VALOR			
10 ☐ CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)			

DATOS DEL LOTE


FRENTEROS		10 ☐ NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE	
9 ☐ ACCESO AL LOTE		1 ☐ LOTE INTERIOR 2 ☐ POR PASAJE PEATONAL 3 ☐ POR PASAJE VEHICULAR 4 ☒ POR CALLE 5 ☐ POR AVENIDA 6 ☐ POR EL MALECON 7 ☐ POR LA PLAYA	
CARACTERISTICAS DE LA VIA PRINCIPAL			
13 MATERIAL DE LA CALZADA		1 ☐ TIERRA 2 ☐ LASTRE 3 ☐ PIEDRA DE RIO 4 ☐ ADOPCION 5 ☒ ASFALTO O CEMENTO	
14 ACERA		1 ☐ NO TIENE 2 ☒ ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 ☐ DE ADOPCION O BALDOSA	
REDES PUBLICAS EN LA VIA			
15 AGUA POTABLE		1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	
16 ALCANTARILLADO		1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE	
17 ENERGIA ELECTRICA		1 ☐ NO EXISTE 2 ☒ SI EXISTE RED AEREA 3 ☐ SI EXISTE RED SUBTERRANEA	
18 ALUMBRADO PUBLICO		1 ☐ NO EXISTE 2 ☐ INCANDESCENTE 3 ☒ DE SODIO O MERCURIO	
23 AREA		24 PERIMETRO	
25 LONGITUD DEL FRENTE		26 VALUO DEL LOTE (en centavos)	
27 SIN EDIFICACION		28 CONSTRUCCION	
29 OTRO USO		30 TOTAL DE BLOQUES	

FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 SIN EDIFICACION	1 ☐	30 NUMERO DE BLOQUES TERMINADOS	1 ☐
28 CONSTRUCCION	2 ☐	31 NUMERO DE BLOQUES EN CONSTRUCCION	2 ☐
29 OTRO USO	3 ☐	32 TOTAL DE BLOQUES	3 ☐

OBSERVACIONES:
Se duplica ficha del sistema 30/06/2016

CROQUIS



IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LOCALIZACIÓN

ESTÁ BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☐ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL 1 084501

HOJA N°

7 8 ZONA SEGÚN CALIDAD DEL SUELO

DATOS GENERALES 8 0 ZONA HOMOGÉNEA 9 0 ZONA SEGÚN VALOR

DIRECCIÓN: barrio CHINA calle 28

N°

10 C A L L E 2 8 CODIFICAR LA DIRECCIÓN (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NÚMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 2 NÚMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

- 1 LOTE INTERIOR
- 2 POR PASADIZO PEATONAL
- 3 POR PASADIZO VEHICULAR
- 4 POR CALLE
- 5 POR AVENIDA
- 6 POR EL MALECON
- 7 POR LA PLAYA

9 ACCESO AL LOTE MARCAR SOLO EL DE MAYOR JERARQUÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PRINCIPAL

- 1 TIERRA
- 2 LASTRE
- 3 PIEDRA DE RIO
- 4 ADOQUIN
- 5 ASFALTO O CEMENTO

- 14 ACERA 1 NO TIENE 2 ENCEMENTADO O PIEDRA DE RIO 3 DE ADOQUIN O BALDOSA

REDES PÚBLICAS EN LA VÍA

- 15 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

- 16 ALCAÑITILLADO 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

- 17 ENERGÍA ELÉCTRICA 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE RED AEREA 3 SI EXISTE RED SUBTERRANEA

- 18 ALUMBRADO 1 NO EXISTE 2 INCANDESCENTE 3 DE SODIO O MERCURIO

DESNIVEL CON RELACIÓN A LA RASANTE DE LA VÍA

- 19 SOBRE LA RASANTE 0.1 METROS BAJO LA RASANTE

SERVICIOS DEL LOTE

- 20 AGUA POTABLE 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

- 21 DESAGÜES 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

- 22 ELECTRICIDAD 1 NO EXISTE 2 SI EXISTE

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL LOTE

- 23 AREA SIN DECIMALES 235


- 24 PERIMETRO 63

- 25 LONGITUD DEL FRENTE 15

- 26 NÚMERO DE ESQUINAS

AVALÚO DEL LOTE

CROQUIS



FORMA DE OCUPACIÓN DEL LOTE

- 27 sin edificación 1 2 con edificación 2

USO DEL AREA SIN EDIFICACIÓN

- 28 sin uso 1 2 el mismo que en la construcción 2 3 otro uso 3

- 30 NÚMERO DE BLOQUES 01

- 31 NÚMERO DE BLOQUES 00

- 32 TOTAL DE BLOQUES 01

observaciones:

Lot sin cercenamiento que da como al lot. donde el terreno es 2.5% del terreno
sello 06/12/13

27/02/98

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD		DATOS DEL PROPIETARIO									
1	☒ UN SOLO PROPIETARIO	1	☒ ÚNICA SOLO EL PROPIETARIO	PERSONERÍA	APELLIDOS	NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.	materia	TÍTULO DE PROPIEDAD	fecha			
2	☐ HERENCIA INDIVISA	2	☒ EN ARRIENDO PARCIAL		ESPINOSA	MARIA							
3	☐ VARIOS PROPIETARIOS	3	☐ EN ARRIENDO TOTAL										
		4	☐ OTRO (ESPECIFIQUE)	CÓDIGO									
					ESPINOSA	MARIA							

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN (SOLO BLOQUES TERMINADOS)

IDENTIFICACION Y DATOS DE LOCALIZACION

ESTA BAJO REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL ☒ NO ☐ SI

REFERENCIA AL SISTEMA CARTOGRAFICO

CLAVE CATASTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A 1 0 8 4 5 0 1 0 0 0

HOJA N°

DATOS GENERALES

7 ZONA SEGUN CALIDAD DEL SUELO
8 ZONA HOMOGENEA
9 ZONA SEGUN VALOR

DIRECCION: barrio Union
calle 28

N° 3 / N

10 CALLE 28 31 N
CODIFICAR LA DIRECCION (PRIMERO LA CALLE LUEGO EL NUMERO)

DATOS DEL LOTE

FRENTES 11 2 NUMERO DE CALLES A LAS CUALES EL LOTE TIENE FRENTE

12 ACCESO AL LOTE
1 LOTE INTERIOR
2 POR PASAJE PEATONAL
3 POR PASAJE VEHICULAR
4 POR CALLE
5 POR AVENIDA
6 POR EL MALECON
7 POR LA PLAYA

19 SOBRE LA RASANTE ☒
BAJO LA RASANTE ☐
01 METROS
DESNIVEL CON RELACION A LA RASANTE DE LA VIA DE ACCESO

MANCAN SOLO EL DE MAYOR JERARQUIA

SERVICIOS DEL LOTE

15 MATERIAL DE LA CALZADA
1 TIERRA
2 LASTRE
3 PIEDRA DE RIO
4 ADOQUIN
5 ASPALTO O CEMENTO

20 AGUA POTABLE
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

21 DESAGUES
1 ☒ NO EXISTE
2 ☐ SI EXISTE

22 ELECTRICIDAD
1 ☐ NO EXISTE
2 ☒ SI EXISTE

CARACTERISTICAS FORMALES DEL LOTE

23 AREA
SIN DECIMALES
00232


24 PERIMETRO
0063

25 LONGITUD DEL FRENTE
0015

26 NUMERO DE ESQUINAS
1

27 AVALUO DEL LOTE (sin centavos)
0000000000

CROQUIS



FORMA DE OCUPACION DEL LOTE

27 sin edificación con edificación 1 ☐ 2 ☒
28 uso del area sin edificación 1 ☐ 2 ☒
29 si mismo que la construcción 2 ☒ 3 ☐
30 numero de bloques terminados 01
31 numero de bloques en construcción 00
32 total de bloques 01

Observaciones
Lote arrendado
quien vive en la Parroquia de Jaramila.
La via principal no tiene red electrica ni alumbrado publico por el lote si tiene por la zona en una elefuta de la aduana 35.
Inocencio Monte
Florencia Florencia
31/01/96

325

DATOS DEL PROPIETARIO

MODO DE PROPIEDAD		TENENCIA DE LA PROPIEDAD		DATOS DEL PROPIETARIO		PERSONERIA		APELLIDOS		NOMBRE		CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.		TITULO DE PROPIEDAD		FECHA	
1	☐	UN SOLO PROPIETARIO	1	☐	OCCUPA SOLO EL PROPIETARIO	1	☐	ESPINOZA	MARIA LOPEZ ALONZO DE	130123859-6	TERCERA	08/11/91					
2	☐	HERENCIA INDIVISA	2	☐	EN ARRIENDO PARCIAL	2	☐										
3	☒	UN SOLO PROPIETARIO	3	☒	EN ARRIENDO TOTAL	3	☐	HERRERA CHAVEZ	VERGAR ACOLUO Y SCA	130592523-0	3.						
4	☐	VARIOS PROPIETARIOS	4	☐	OTRO (ESPECIFIQUE)	4	☐										

DATOS DE LA CONSTRUCCION

[illegible]

observaciones: Que no desmenuado. No puede conseguir modo de propiedad y datos del propietario cédula de identidad n.º título de propiedad

<u>Jose' Matute</u>	<u>FIRMA</u>
NOMBRE DEL REVISOR DE CAMPO	
<u>[Signature]</u>	<u>FIRMA</u>
NOMBRE DEL REVISOR DE OFICINA	

55-011-85	FIRMA	25-011-85	FECHA
			

Nombre del Empadronador
Fidelman Escalante Lugo

levantamiento	FECHA
23 Julio/85	23 Julio/85

[illegible]

AVALUO TOTAL DE LA CONSTRUCCION (SIN CENTAVOS)